

REPORTE DE REQUISITOS DE FUNCIONAMIENTO PARA EQUIPOS DE MASTOGRAFIA Y RAYOS X

REVISION DE PARAMETROS SEGÚN NORMAS VIGENTES

FECHA: 17 DE JULIO 2025

UNIDAD: Unidad de Detección y Diagnostico Clínica de Mama

COMPAÑÍA: SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V. DELEGACIÓN EN
BAJA CALIFORNIA

ORDEN DE SERVICIO: _____

TIPO DE SERVICIO: PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO

TIPO:

MASTOGRAFO

☒

RAYOS X

☐



IMSS

UDDCM

CLÍNICA DE MAMA
TIJUANA, B.C.

SALA: MASTOGRAFIA

EQUIPO : MASTOGRAFO

MARCA: HOLOGIC

MODELO: SELENIA DIMENSIONS AVIA 2D 3000

NUM. SER: SDM131800597

VERIFICACION DE PARAMETROS

A) REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DEL KVP EN EL RANGO DE 22 KVP A 49 EN PASOS DE UNO EN UNO KVP.



B) REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DE MAS PARA SUS DIFERENTES POSITOS DE TRABAJO



C) REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DE LOS TIEMPOS DE EXPOSICIÓN



D) REVISIÓN A JUSTE DEL TAMAÑO DEL CAMPO DE LUZ CON EL CAMPO DE RADIACIÓN DEL TAL MANERA QUE LA SUMA DE DIFERENCIA EN CADA EJE NO SEA MAYOR AL 2% DFI, Y QUE LA SUMA TOTAL DE DIFERENCIA NO SEA MAYOR AL 3% DFI.



E) REVISION DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS FILTROS DEL SISTEMA



F) CONCLUSION: EL EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO EN ÓPTIMAS CONDICIONES

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

RECIBIDO
17 JUL 2025

Dr. Jesús Roberto Gastélum Acosta



DIRECTOR
UDDCM - CLÍNICA DE MAMA

Céd. Prof. 7535327 Mat. 99266582

NOMBRE Y FIRMA
JEFE DE AREA

Carlos Osvaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat. 99024980

NOMBRE Y FIRMA
TECNICO RESPONSABLE

ING ALEJANDRO NAVARRO GALVEZ
ING DE SMH

Clave Presupuestal
0205 3000 2902
H.G.R. No.1

SMH

innovación y servicio en equipos médicos

FR-07-08 Edición 0

ORDEN DE SERVICIO

Nº 85277

050GYR019N09125-022-00

DIA	MES	AÑO	ORDEN DE TRABAJO	CONTRATO	FACTURA	GARANTIA	MONTAJE
17	07	25		X			

CLIENTE	Unidad de Detección y Diagnóstico Clínica de Mama					INGENIERO	ANG
DIRECCION	Canada 16801, Rio Tijuana 3A					INGENIERO	
	Tijuana					INGENIERO	
TELEFONO						INGENIERO	
						INGENIERO	

EQUIPO	Martógrafo	MARCA	Hologic	REPORTE	
MODELO	Selenia Dimensions	SERIE	S0M131800597	COTIZACION	
	Avia 2D 3000				

TRABAJO REALIZADO	HORARIO DE TRABAJO				SUBTOTAL		FECHA
	MAÑANA		TARDE		TRABAJO HORAS	VIAJE HORAS	
	E	S	E	S			
- Se acude al sitio para realizar preventivo.	L						
- Se hacen backup de los files	M						
- Se completan tarjetitas electronicas en gantry y consola.	M						
- Se limpian y lubrican partes mecanicas en gantry "sintio, corona colimador, filtro y goma.			11:00	19:00	8		16/07/25
- Se calibra KV y mA del tubo.	J		9:00	11:00	2		17/07/25
- Se calibran filamentos	V						
- Se calibra error y compresion.	S						
- Se ajusta campo de luz y RX							
- Se realiza mantenimiento a su estacion de interpretacion.							
- Se realizan estudios a paciente.							
El equipo queda operativamente apto, para realizar el trabajo para lo que fue diseñado al 100%.	TOTAL				10		2

BOLETOS DE AVION \$

BOLETOS DE CAMION \$

VIATICOS \$

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

CATALOGO

CONSERVACIÓN H.G.R. No. 1 TIJUANA, B.C.

MATERIAL DE CONSUMO
CANTIDAD
IMSS
UDDCM
CLINICA DE MAMA
TIJUANA, B.C.

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

RECIBO
17 JUL 2025

OBSERVACIONES DEL CLIENTE

Dr. Jesús Roberto Gastélum Acosta

DIRECTOR

UDDCM - CLÍNICA DE MAMA

Cód. Prof. 7535327 Mat. 99266582

Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez

Subjefe de Conservación

H.G.R. No. 1

Mat. 99024980

MINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO, S.A. DE C.V.

DIAGONAL Num. 29, COL. DEL VALLE MEXICO, CDMX C.P 03100

TEL/FAX: (55) 5687-6175 (55) 5887-6164 (55) 5687-6166 E-mail: servicio@smh.com.mx

R.F.C. SUM-890327-137

CLIENTE