

SMH

FR-07-08 Edición 0

ORDEN DE SERVICIO

Nº 85279

0506YR019N09125-022-00

DIA	MES	AÑO	ORDEN DE TRABAJO	CONTRATO	FACTURA	GARANTIA	MONTAJE
18	07	25		X			

CLIENTE Unidad de Deteccion y Diagnostico Clinica de Mama INGENIERO ANG
 DIRECCION Carada 16801, Rio Tizucos 39 OBLACION Baja California INGENIERO _____
 TELEFONO _____ FAX _____ INGENIERO _____
 INGENIERO _____

EQUIPO Mastografo MARCA Hologic REPORTE _____
 MODELO Seknia Dimension SERIE SDM131901174 COTIZACION _____
Avia 2D 3000

TRABAJO REALIZADO	HORARIO DE TRABAJO				SUBTOTAL		FECHA
	MAÑANA		TARDE		TRABAJO HORAS	VIAJE HORAS	
	E	S	E	S			
Se acude al sitio para realizar el preventivo. Se bajan log file, backup y Data.							
Se copian tarjetas electronicas en Gantry y consola.	M						
Se lubrican partes mecanicas en gantry "sintin, carang, colimador filtro y eppera".	M						
Se calibra kv y mA del tubo.	J		11:00	20:00	9	0	17/07/25
Se calibra eppera y compresion.							
Se ajusta campo de luz y RX.	V					5	18/07/25
Se realiza mantenimiento a su eracion de interpretacion.	S						
Se realiza mantenimiento al modulo de biopsias a firm y Atec sapp hire.							
Se entrega paleta 24cm X 29cm nueva.							
TOTAL						5	2

El equipo queda operativamente apto para realizar el trabajo para lo que fue diseñado a

IMSS DELEGACION EN BAJA CALIFORNIA

BOLETOS DE AVION \$ _____
 BOLETOS DE CAMION \$ _____
 VIATICOS \$ _____
 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

MATERIAL DE CONSUMO

CANTIDAD	DESCRIPCION	CLAVE PROYECTO	FECHA
1	IMSS 24cm X 29cm	0205 0012 2902	18 JUL 2025

CLINICA DE MAMA TIJUANA, B.C.

H.G.R. No. 1

CONSERVACIÓN HGR No. 1

CONSERVACIÓN H.G.R. No. 1 TIJUANA, B.C.

OBSERVACIONES DEL CLIENTE _____

 Alejandro Navarro
 Ing de Servicios SMH

 Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez
 Subjefe de Conservación
 H.G.R. No. 1
 Mat. 99024980

NOMBRE Y FIRMA DEL INGENIERO	NOMBRE DEL RESPONSABLE	FIRMA DEL RESPONSABLE	DEPTO. DE MANTENIMIENTO
------------------------------	------------------------	-----------------------	-------------------------



Innovación y servicio en equipos médicos

SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO, S.A. DE C.V.

REPORTE DE REQUISITOS DE FUNCIONAMIENTO PARA EQUIPOS DE MASTOGRAFIA Y RAYOS X

REVISION DE PARAMETROS SEGÚN NORMAS VIGENTES

FECHA: 18 DE JULIO 2025

UNIDAD: Unidad de Detección y Diagnostico Clínica de Mama

COMPAÑÍA: SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO S.A DE C.V

ORDEN DE SERVICIO: 85279

TIPO DE SERVICIO: PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO

IMSS DELEGACIÓN E:
BAJA CALIFORNIA

SALA: MASTOGRAFIA

TIPO:

MASTOGRAFO



RAYOS X



EQUIPO : MASTOGRAFO

MARCA: HOLOGIC

MODELO: SELENIA DIMENSIONS AVIA 2D 3000

NUM. SER: SDM131901174

VERIFICACION DE PARAMETROS

A) REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DEL KVP EN EL RANGO DE 22 KVP A 49 EN PASOS DE UNO EN UNO KVP.

B) REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DE MAS PARA SUS DIFERENTES PUESTOS DE TRABAJO

C) REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DE LOS TIEMPOS DE EXPOSICIÓN

D) REVISIÓN A JUSTE DEL TAMAÑO DEL CAMPO DE LUZ CON EL CAMPO DE RADIACIÓN DEL TAL MANERA QUE LA SUMA DE DIFERENCIA EN CADA EJE NO SEA MAYOR AL 2% DFL, Y QUE LA SUMA TOTAL DE DIFERENCIA NO SEA MAYOR AL 5% DFL.

E) REVISION DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS FILTROS DEL SISTEMA

F) CONCLUSION: EL EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO EN BUENAS CONDICIONES



Dr. Jesús Roberto Gastélum-Acosta



DIRECTOR
UDDCM - CLÍNICA DE MAMA
Céd. Prof. 7535327 Mat. 99266582

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS, Mat. 99024980

ING ALEJANDRO NAVARRO GALVEZ
ING DE SMH

NOMBRE Y FIRMA
JEFE DE AREA

18/07/25

NOMBRE Y FIRMA
TECNICO RESPONSABLE

Clave Presupuestal
0203-001A-2002
H.G.R. No.1