



Carl Zeiss de México S.A. de C.V.
Instrumentos Médicos, MEX-04010 Ciudad de México

Instituto Mexicano del Seguro Social
María del Carmen Arquer Ruiz
Av. Reforma 476
Juárez
06600 CIUDAD DE MÉXICO,
MEXICO

Carl Zeiss de México, S.A. de C.V.

Miguel Angel de Quevedo 496
MEX-04010

Contacto comercial

Nombre: Vianey Lopez Garcia
Teléfono:
Fax:
E-mail:

Contacto en Oficina

Nombre: Anhaid Hernandez

Contacto del cliente

Nombre: María del Carmen Arquer
Ruiz
Teléfono: +52555627690022274
Fecha: 29/08/2024
Página: 1 / 2

Reporte de Servicio

Nº de Orden de Servicio: 8583134459 / 10
Tipo de servicio: Prev. maintenance
Fecha de finalización: 29/08/2024

Solicitud:

Solución:

Mantenimiento Preventivo

Se acude al área para realizar el mantenimiento preventivo programado
Se realiza limpieza y revisión completa del equipo
Se realiza limpieza y revisión de óptica
Se realizan pruebas de funcionamiento.

Sala de Instalación.

Tamaño y altura del cuarto: Ok

Climatización: Ok

Estado del Equipo:

Equipo o partes averiadas: No

Exterior averiado /arañado: Marcas propias del uso

Cableado defectuoso: No

Medidas de servicio:

Desinfección del equipo acorde a las instrucciones del manual de usuario: Ok

Limpieza del equipo acorde a las instrucciones del manual de usuario: Ok

Defectos eléctricos: No

Defectos mecánicos: No

Defectos ópticos: No

Inicio sin mensajes de error/Avisos (Si aplica): Ok

Revisión de la vida útil de la lámpara: Ok

Revisión del sistema de filtros (Si aplica): Ok

Revisión del sistema de cambio de mascarar de la hendidura: Ok



Nº de pedido: 8583134459 / 10
Fecha: 29/08/2024
Página: 2 / 2

Revisión de alineación de sistema óptico: Ok
Revisión de la cámara de video (Si aplica): Ok
Revisión del sistema de enfoque: Ok
Revisión de funciones de la mentonera: Ok
Revisión de fecha y hora del sistema (Si aplica): Ok
Revisión de luz de fijación: OK
Calibración del equipo en caso de requerirlo: Ok
Sistema / accesorios completos y funcionales: Ok
Revisión de monitor (Si aplica): Ok
Sistema de grabación multimedia, unidad de DVD, CD, Floppy (Si aplica): Ok
Funciones de la mesa de instrumentación: Ok
Revisión de conexión con sistemas de impresión y/o archivado en línea (Si aplica): Ok
Control de funcionamiento (funciones según instrucciones de manejo) Ok
Revisión de funciones de uso del equipo de acuerdo al manual de usuario: Ok
Equipo verificado, libre de defectos: Ok
Observaciones: El equipo funciona correctamente.

Nota:

* Se recomienda conectar los equipos a una UPS de línea continua.

* Para las unidades de grabación externa como USB, o HDD, se recomienda el previo escaneo para verificar que se encuentren libres de virus.

* Las lámparas de halógeno cuenta con 50 horas de vida optima (Según las especificaciones del fabricante).

* Le recordamos realizar periódicamente el respaldo de su información.

Equipo(s)

Instrumento/Componente	Ubicación	Nº de Inventario del Cliente	Nº de Serie
------------------------	-----------	------------------------------	-------------

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL RECEBIDO 29 AGO 2024 CONSERVACIÓN HGR No. 1 29/08/2024	Instituto Mexicano del Seguro Social HGR 1 Canales 16801 MEX-22226 Tijuana		1251776
---	--	--	---------

Fecha

Firma del Técnico / Sello de ZEISS (Anahid Hernandez)



29/08/2024

Fecha

Firma del Usuario

29/08/2024

Fecha

Firma del Usuario

Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez
Subefe de Conservación
H.G.R. No. 1
MEX-22226 Tijuana

R. Rocio Santillan Casas.