



Innovación y servicio en equipos médicos

FR-07-08 Edición 0

ORDEN DE SERVICIO

Nº 86299

0506YR0191109125-022-00

DIA	MES	AÑO	ORDEN DE TRABAJO	CONTRATO	FACTURA	GARANTIA	MONTAJE
16	10	25		✓			

CLIENTE Unidad de Detección y Diagnóstico Clínica de Mama

DIRECCION Carretera 16901, Pío Jarama 30 POBLACION Tijuana

TELEFONO 664 660 9940 FAX _____

INGENIERO _____

INGENIERO CASL

INGENIERO _____

INGENIERO _____

EQUIPO Mastógrafo MARCA Hologic

MODELO Selenia Dimensions Avia 2D 3000 SERIE SDMI1800599

REPORTE 12840

COTIZACION _____

TRABAJO REALIZADO Mantenimiento Correctivo

Se arde al arma ya que se repusieron los cables de compresión.
Se procede a realizar la revisión y se observa funcionamiento normal durante y se realiza cambio y calibración de la distancia, fuerza de compresión se entrega pelota nueva para se realiza calibración de ganancia se realiza puntos finales de imagen correcta.
El equipo queda operativamente apto para realizar el trabajo programado lo que se discutió al 100%.

MATERIAL DE CONSUMO

CANTIDAD	DESCRIPCION	
1	24cm x 24cm screening paddle	AS-01115
1	paddle position sensor	per-00186

HORARIO DE TRABAJO			SUBTOTAL		FECHA
MAÑANA	TARDE	TRABAJO	VIAJE		
S	E	S	HÓRAS	HÓRAS	
16 OCT 2025					
CONSERVACIÓN HGR No. 1					
0	12:00		3	7	16/10/2
TOTAL			3	7	1

BOLETOS DE AVION **ISS DELEGACIÓN EN BAJA CALIFORNIA**

BOLETOS DE CAMION \$

VIATICOS \$

CONSERVACIÓN H.G.R. No. 1 TIJUANA, B.C.

ISS DELEGACIÓN EN BAJA CALIFORNIA
CLINICA DE MAMA TIJUANA, B.C.

Clave Presupuestal

0205 0214 2902

H.G.R. No.1

OBSERVACIONES DEL CLIENTE

Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez

Carlos A. Santos

Mtra. Lucía Valdez Reyes
ADMINISTRADOR UDDCM
CLINICA DE MAMA
IMSS MATRICULA 98022128

Subjete de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat 99024980

NOMBRE Y FIRMA DEL INGENIERO

NOMBRE DEL RESPONSABLE

FIRMA DEL RESPONSABLE

DEPTO. DE MANTENIMIENTO

SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO, S.A. DE C.V. DIAGONAL Num. 29, COL. DEL VALLE MEXICO, CDMX C.P 03100

TEL/FAX: (55) 5687-6175 (55) 5887-6164 (55) 5687-6166 E-mail: servicio@smh.com.mx

R.F.C. SUM-890327-137

CLIENTE