



ORDEN DE SERVICIO

Nº 87319

DIA	MES	AÑO	ORDEN DE TRABAJO	CONTRATO	FACTURA	GARANTIA	MONTAJE
13	07	26	0506XR019N09125-022-00				

CLIENTE	Unidad de detección y Diagnóstico clínica de mama	INGENIERO	
DIRECCION	Carrada 16801, Rio Tuxtepec POBLACION Tuxtepec B.C.	INGENIERO	GEA
TELEFONO		INGENIERO	
FAX		INGENIERO	

EQUIPO <u>Mastografa</u>	MARCA <u>Hologic</u>	REPORTE _____
MODELO <u>Selenia Dimensions Avia 703000</u>	SERIE <u>SDM1318 00599</u>	COTIZACION _____

TRABAJO REALIZADO		HORARIO DE TRABAJO				SUBTOTAL		FECHA
		MAÑANA		TARDE		TRABAJO HORAS	VIAJE HORAS	
		E	S	E	S			
Se ayuda a sitio y el cliente reporta que el equipo se bloquea		L						
Se envia logs a fabrica y se realiza procedimiento		M						
Se ajusta tierras y se ajusta voltaje en VTA se realizan pruebas y son correctas.		M						
El equipo queda operativamente apto para realizar el trabajo para lo que fue diseñado al 100%		J						
Se otorga asesoria tecnica se actualiza equipo		V	10:00	-	-	15:00	5	6
		S						

MISS DELEGACIÓN
BAJA CALIFORNIA

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1


IMSS
UDDCM
CLINICA DE MAMA
TILIANA, S.C.

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

BOLETOS DE AVION \$ 13 FEB 2026
BOLETOS DE CAMION \$
VIATICO  CONSERVACION
HGR No. 1

MATERIAL DE CONSUMO

CANTIDAD	DESCRIPCION	CATALOGO
1	No fue necesario el uso de refacciones	

OBSERVACIONES DEL CLIENTE _____

	Dr. Jesús Roberto Gastélum Acosta  DIRECTOR UDDCM - CLÍNICA DE MAMA	Carlos Oswaldo de la Cruz  Subjefe de C.E. H.G.R. No. 1 Mat. 99024980	DEPTO. DE MANTENIMIENTO
NOMBRE Y FIRMA DEL INGENIERO	Céd. Prof. 7535327 - Mat. 99266582	FIRMA DEL RESPONSABLE	

SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO, S.A. DE C.V. DIAGONAL Num. 29, COL. DEL VALLE MEXICO, CDMX C.P 03100
TEL/FAX: (55) 5687-6175 (55) 5887-6164 (55) 5687-6166 E-mail: servicio@smh.com.mx

R.F.C. SUM-890327-137
CLIENTE