



FEHLMEX S.A. de C.V.
Tel: 55 5133 7200
R.F.C. FEH 781106 P99

No. DE ORDEN: 95454

FEHLMEX
3112
18
4-2

ORDEN DE SERVICIO

e-mail: servicio@fehlmex.mx
garantiaspm@fehlmex.mx

No. DE SOLICITUD:
BAJA CALIFORNIA

CLIENTE:

HGR No. 1

DIRECCIÓN:

CALLE CAÑADA #16801 TERCERA ETAPA RIO TIJUANA
C.P. 22226 TIJUANA, BAJA CALIFORNIA NORTE

LOC. TIJUANA

EQUIPO:

LAVACOMODOS

MODELO:

ARDIWS-2/ BP-100

SERIE:

1103346

FECHA:

30-09-2025

RESPONSABLE:

DEPARTAMENTO:

TELÉFONO:

PREVENTIVO	☒
PEM:	☐
GARANTÍA	☐
CAPACITACIÓN	☐
REVISIÓN	☐
CORRECTIVO	☐
HORAS DE SERVICIO	☐
ENTRADA	☐

FALLA REPORTADA:

PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FALLA ENCONTRADA:

PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:

CONTRATO: 050GCR019N09125-010-00

Se presenta personal técnico de fehlmex para realizar el primer mantenimiento preventivo con base al contrato.

Revisión de sistema eléctrico

Revisión de cilindros

Limpieza de depósito de agua

Revisión de todos los contactos

Se realizaron pruebas de funcionamiento sin fallas o alguna

Clave Presupuestal

0205 0214 2902

H.G.R. No.1

CONCLUSIÓN: El equipo quedó operativamente apto para continuar el trabajo. Dado el cual fue dada de alta.

OBSERVACIONES:

Roberto Jimenez
David Rodriguez
NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO

Jehu Alvarado Espinosa
Lic. En Ingeniería
Mat. 99023917
INSS. B.O. USUARIO

AV. INDUSTRIA No. 244-A COL. MOCTEZUMA 2a. SECC C.P. 15530 MEXICO, CDMX

CLIENTE

FR-PR-1906

Carlos Osvaldo Ramirez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
NOMBRE Y FIRMA DE REPRESENTACIÓN DEL CLIENTE

RECIBO
05 OCT 2025
CONSERVACIÓN

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

CANTIDAD DESCRIPCIÓN
1 k.d. mantenimiento