



FEHLMEX S.A. de C.V.

Tel. 55 5133 7200

R.F.C. FEH 781106 F99

ORDEN DE SERVICIO

e-mail: servicio@fehlmex.mx
garantiaspm@fehlmex.mx

No. DE ORDEN: **95456**

No. DE SOLICITUD:

CLIENTE:	HGR No. 1		
DIRECCIÓN:	CALLE CAÑADA #16801 TERCERA ETAPA RIO TIJUANA C.P. 22226, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA NORTE	LOC. TIJUANA	EQUIPO: LAVACOMODOS
MODELO:	ARDIWS-2/ BP-100	SERIE: 1103351	FECHA: 29/sep/2023
RESPONSABLE:	DEPARTAMENTO:		TELÉFONO:
FALLA REPORTADA:		E-MAIL:	

FALLA ENCONTRADA:	PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:	CONTRATO: 050GYR019N09125-010-00

REFACCIONES UTILIZADAS	DESCRIPCIÓN
CANTIDAD	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
05 OCT 2023	
CONSERVACIÓN	HGR No. 1

OBSERVACIONES:	trabajo po
CONCLUSIÓN:	El equipo queda operando apto para realizar el trabajo
NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO	Roberto Jimenez David Rodriguez
NOMBRE Y FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE	Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez

AV. INDUSTRIA No. 244-A COL. MOCTEZUMA 2a. SECC C.P. 15530 MEXICO, CDMX

CLIENTE

FR-PR-1906