



FEHLMEX S.A. de C.V.
Tel: 55 5133 7200
R.F.C. FEH 781106 F99

ORDEN DE SERVICIO

e-mail: servicio@fehlmex.mx
garantiaspm@fehlmex.mx

No. DE ORDEN: **95460**

No. DE SOLICITUD: **26**

BAJA CALIFORNIA

CLIENTE:

HGR No. 1

DIRECCIÓN:

CALLE CANADA #16801 TERCERA ETAPA RIO TIJUANA
C.P. 22226, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA NORTE

LOC. TIJUANA

EQUIPO:

LAVACOMODOS

MODELO:

ARDIWS-2/ BP-100

SERIE:

1103364

RESPONSABLE:

DEPARTAMENTO:

FECHA: 29-09-2025

TELÉFONO:

E-MAIL:

FALLA REPORTADA:

PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FALLA ENCONTRADA:

PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:

CONTRATO: 050GYR019N09125-010-00

Se presentó personal técnico de Fehlmex para realizar el primer mantenimiento preventivo con base en el contrato del SEGURO SOCIAL

Se revisó equipo de equipo Clave Presupuestal
Revisión de sistema eléctrico 0205 0214 2902
Revisión de flotadores H.G.R. No.1
Revisión de válvulas controladas
Pruebas de funcionamiento sin fallo alguno

REF 05 OCT 2025

CONSERVACIÓN
HGR No. 1

CONCLUSIÓN:

El equipo quedó operativamente apto para realizar el trabajo con el cual fue designado

OBSERVACIONES:

Roberto Tiveres
David Ramírez

NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO

Yo, CARLOS OSWALDO RAMÍREZ GONZÁLEZ
C.R. 990224980
Firma digitalizada
09/10/2025

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación

NOMBRE Y FIRMA DE COMPROBACIÓN DEL CLIENTE

AV. INDUSTRIA No. 244-A COL. MOCTEZUMA 2a. SECC C.P. 15530 MEXICO, CDMX

CLIENTE

FR-PR-1906

FEHLMEX

26

