



FEHLMEX S.A. de C.V.
Tel: 55 5133 7200
R.F.C. FEH 781106 F99

ORDEN DE SERVICIO

e-mail: servicio@fehlmex.mx
garantiaspm@fehlmex.mx

No. DE ORDEN: **97105**

FEHLMEX 4719
4-2
16

CLIENTE:

HGR No. 1

DIRECCIÓN:

CALLE CAÑADA #14801 TERCERA ETAPA RIO TIJUANA
C.P. 22226, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA NORTE

LQ. TIJUANA

EQUIPO:

LAVACOMODOS

MODELO:

ARDIWS-2/ BP-100

SERIE:

1103343

FECHA:

RESPONSABLE:

DEPARTAMENTO:

TELÉFONO:

E-MAIL:

FALLA REPORTADA:

SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO


FALLA ENCONTRADA:

SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:

CONTRATO: 050GYR019N09125-010-00

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1



CONCLUSIÓN:

El equipo queda operando normalmente para realizar los servicios para lo cual se dio de alta.

OBSERVACIONES:

Laura Gabriela Sánchez Ríos
Jefe de Limpieza e Higiene
Mat. 98025451
Hospital Regional No. 1
IMSS
Vo. Bo. USUARIO

NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO

NOMBRE Y FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

AV. INDUSTRIA No. 244-A COL. MOCTEZUMA 2a. SECC C.P. 15530 MEXICO, CDMX

CLIENTE

FR-PR-1906

INSTITUTO MEXICANAS
DEL SEGURO SOCIAL
DESCRIPCIÓN
24 NOV 2025
CONSERVACIÓN
HGR No. 1