



FEHLMEX S.A. de C.V.

Tel: 55 5133 7200


R.F.C. FEH 781106 F99

No. DE ORDEN: **97107**

4721

FEHLMEX

18



ORDEN DE SERVICIO

e-mail: servicio@fehlmex.mx
garantiaspm@fehlmex.mx

No. DE SOLICITUD:
BAJA CALIFORNIA

CLIENTE:		HGR No. 1		PREVENTIVO:		☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
DIRECCIÓN: CALLE CANADA #1601 TERCERA ETAPA RIO TIJUANA C.P. 22226, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA NORTE		LOG. TIJUANA	EQUIPO:	LAVACOMODOS	PEM:	
MODELO: ARDIWS-2/ BP-100	SERIE:	1103346	FECHA:		GARANTÍA:	
RESPONSABLE:	DEPARTAMENTO:		TELÉFONO:		CAPACITACIÓN:	
			E-MAIL:		REVISIÓN:	
					CORRECTIVO:	
FALLA REPORTADA:		FALLA ENCONTRADA:		HORAS DE SERVICIO:		
SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO		SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO		ENTRADA:		SALIDA:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: CONTRATO: 050GYR019N09125-010-00

Se presenta personal de servicio de fehlmex para realizar mantenimiento preventivo a la lavadora.

Revisión general

Limpieza de depósito de agua

Revisión de sistema de calentamiento

Limpieza de tuberías

Revisión de conexiones

Se entregan partes de la lavadora

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

CONCLUSIÓN: *El equipo queda operando correctamente para realizar las funciones para las que fue diseñado.*

OBSERVACIONES:

NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO

[Firma]

Laura Gabriela Sánchez Ríos
Jefe de Limpieza e Higiene
Mat. 88025451
Hospital Regional No. 1

REFACCIONES UTILIZADAS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
	RECORDADO
	24 NOV 2025
	CONSERVACIÓN HGR No. 1

IMSS

Dr. Carlos Rodríguez Gravel
Jefe Depto. de Conservación
Hospital General Regional No. 1
Matricula 99024951

NOMBRE Y FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

AV. INDUSTRIA No. 244-A COL. MOCTEZUMA 2a. SECC C.P. 15530 MEXICO, CDMX

CLIENTE

FR-PR-1906