



FEHLMEX S.A. de C.V.

Tel: 55 5133 7200

R.F.C. FEH 781106 F99

## ORDEN DE SERVICIO

e-mail: servicio@fehlmex.mx  
garantiaspm@fehlmex.mx

No. DE ORDEN:

97108

No. DE SOLICITUD

BAJA CALIFORNIA

FEHLMEX

ATL

19

|                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

PREVENTIVO:

PEM:

GARANTÍA:

CAPACITACIÓN:

REVISIÓN:

CORRECTIVO:

HORAS DE SERVICIO:

ENTRADA: SALIDA:

HGR No. 1

DIRECCIÓN: CALLE CANADA #16801 TERCERA ETAPA RIO TIJUANA  
C.P. 22226, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA NORTE

LOC. TIJUANA

EQUIPO:

LAVACOMODOS

MODELO: ARDIWS-2/ BP-100

SERIE:

1103347

FECHA:

RESPONSABLE:

DEPARTAMENTO:

TELÉFONO:

E-MAIL:

FALLA REPORTADA:

SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FALLA ENCONTRADA:

SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:

CONTRATO: 050GYR019N09125-010-00

Se presenta present de servicio de labores para realizar segundo mantenimiento preventivo a equipo de lavacomodos.  
Revisión general.  
Limpieza de tanque de agua.  
Limpieza de válvulas de agua.  
Limpieza de tuberías de agua.  
Se realizaron pruebas de funcionamiento.

INSTITUTO MEXICANO  
DEL SEGURO SOCIAL

RECIBO  
24 NOV 2025

CONSERVACIÓN

HGR No. 1

CONCLUSIÓN: El equipo queda operando apto para realizar los trabajos para lo cual fue diseñado.

OBSERVACIONES:

Laura Gabriela Sánchez Ríos

Jefe de Limpieza e Higiene

Mat. 99025451

Hospital Regional No. 1

IMSS V.O. USUARIO

NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO

NOMBRE Y FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

AV. INDUSTRIA No. 244-A COL. MOCTEZUMA 2a. SECC C.P. 15530 MEXICO, CDMX

CLIENTE

FR-PR-1906