FEHLMEX S.A. de C.V.

Tel: 55 5133 7200 R.F.C. FEH 781106 F99

No. DE ORDEN: 97109

FEHLMEX 4723 20 45

ORDEN DE SERVICIO

e-mail: servicio@fehlmex.mx
garantiaspm@fehlmex.mx

No. DE SOLICITUD:
BAJA CALIFORNIA

CLIENTE: HGR No. 1

DIRECCIÓN: CALLE CAÑADA #16801 TERCERA ETAPA RIO TIJUANA C.P. 22226, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA NORTE LOC. TIJUANA

EQUIPO: LAVACOMODOS

MODELO: ARDIWS-2/ BP-100 SERIE: 1103351 FECHA:

RESPONSABLE: DEPARTAMENTO: TELÉFONO:

E-MAIL:

PREVENTIVO:
PEM:
GARANTÍA:
CAPACITACIÓN:
REVISIÓN:
CORRECTIVO:
HORAS DE SERVICIO:
ENTRADA: SALIDA:

FALLA REPORTADA: SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FALLA ENCONTRADA: SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: CONTRATO: 050GYR019N09125-010-00

Se presentó personal de servicio de fehlmex para realizar segundo mantenimiento preventivo según contrato
Revisión general
Limpieza de flotadores
Limpieza de sistema eléctrico y control
Limpieza de de punto de agua
Revisión de ...
Se realizan pruebas de funcionamiento

CONSERVACIÓN H.G.R. No. 1 TIJUANA, B.C.

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

REFACCIONES UTILIZADAS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
RECIBIDO
24 NOV 2025
CONSERVACIÓN
HGR No. 1

CONCLUSIÓN: El equipo queda aparentemente apto para realizar las funciones para la cual fue diseñado

OBSERVACIONES:

Jorge Zavala Plata
NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO

Laura Gabriela Sánchez Ríos
Jefe de Limpieza e Higiene
Mat. 98025451
Hospital Regional No 1
IMSS
Vo. Bo. USUARIO

Ing. Carlos D. Rodríguez Grave
Jefe Depto. de Conservación
Hospital General Regional No 1
Matricula 99024951
IMSS
NOMBRE Y FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

AV. INDUSTRIA No. 244-A COL. MOCTEZUMA 2a. SECC C.P. 15530 MEXICO, CDMX

CLIENTE

FR-PR-1906