



FEHLMEX S.A. de C.V.
Tel: 55 5133 7200
R.F.C. FEH 781106 F99

ORDEN DE SERVICIO

e-mail: servicio@fehlmex.mx
garantiaspm@fehlmex.mx

No. DE ORDEN: 97110

4725

21

No. DE SOLICITUD:

BAJA CALIFORNIA

CLIENTE:	HGR No. 1
DIRECCIÓN: CALLE CAÑADA #16801 TERCERA ETAPA RIO TIJUANA C.P. 22226, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA NORTE	LOC. TIJUANA
MODELO: ARDIWS-2/ BP-100	SERIE: 1103352
RESPONSABLE:	DEPARTAMENTO:
	TELÉFONO:
	E-MAIL:
	FALLA ENCONTRADA:
	SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO
	SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO
PREVENTIVO:	
PEM:	
GARANTÍA:	
CAPACITACIÓN:	
REVISIÓN:	
CORRECTIVO:	
HORAS DE SERVICIO:	
ENTRADA:	SALIDA:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:

CONTRATO: 050GYR019N09125-010-00

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

CONCLUSIÓN:

OBSERVACIONES:

NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO

USUARIO

AV. INDUSTRIA No. 244-A COL. MOCTEZUMA 2a. SECC C.P. 15530 MEDELLÍN, CDMX

CLIENTE

NOMBRE Y FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

R-PR-1906

CANTIDAD	REFACCIONES UTILIZADAS	DESCRIPCIÓN
		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
		REFACCIONES UTILIZADAS
		24 NOV 2025
		CONSERVACIÓN HGR No. 1

Ing. Carlos D. Rodríguez Góngora
Jefe Depto. de Conservación
Hospital General Regional No. 1
Medellín, CDMX