

ORDEN DE SERVICIO

e-mail: servicio@fehlmex.mx
qarantiaspm@fehlmex.mx

No. DE SOLICITUD:

BAIA CALIFORNIA

CLIENTE:	HGR No. 1	
DIRECCIÓN:	CALLE CAÑADA # 16801 TERCERA ETAPA RIO TIJUANA C.P. 22226, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA NORTE	LOC. TIJUANA
MODELO:	ARDIWS-2/ BP-100	SERIE: 1103353
RESPONSABLE:	DEPARTAMENTO:	FECHA:
	TELÉFONO:	EQUIPO:
	E-MAIL:	LAVACOMODOS

PREVENTIVO: _____

PEM: _____

GARANTÍA: _____

CAPACITACIÓN: _____

REVISIÓN: _____

CORRECTIVO: _____

HORAS DE SERVICIO: _____

ENTRADA: _____ SALIDA: _____

FALLA REPORTADA:	FALLA ENCONTRADA:
SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO	SI

A:
SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO

[illegible]

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 24 NOV 2025 CONSERVACIÓN HGR No. 1

OBSERVACIONES:

[Firma]

Laura Gabriela Sánchez Ríos
 Jefe de Limpieza e Higiene
 Mat. 98025451
 Hospital Regional No. 1
 Tumbuc, Pinar del Río

Ing. Carlos D. Rodríguez Gil
Jefe Depto. de Conservación
Hospital General Regional No 1
INSS Matricula 99024951

AV. INDUSTRIA No. 244-A COL. MOCTEZUMA 2a. SECC C.P. 15530 MEXICO, CDMX

CLIENTE

FR-PR-1906