

FEHLMEX S.A. de C.V.

Tel: 55 5133 7200

R.F.C. FEH 781106 F99

ORDEN DE SERVICIO

e-mail: servicio@fehlmex.mx
garantiaspm@fehlmex.mx

No. DE ORDEN:

97112

23

No. DE SOLICITUD:
BAJA CALIFORNIA

FEHLMEX

4726

4

CLIENTE:

HGR No. 1

DIRECCIÓN:

CALLE CAÑADA #16801 TERCERA ETAPA RIO TIJUANA
C.P. 22226, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA NORTE

LQ: TIJUANA

EQUIPO:

LAVACOMODOS

MODELO:

ARDIWS-2/ BP-100

SERIE:

1103354

FECHA:

RESPONSABLE:

DEPARTAMENTO:

TELÉFONO:

FALLA REPORTADA:

SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FALLA ENCONTRADA:

SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:

CONTRATO: 050GYR019N09 | 25-010-00

Clave Presupuestal

0205.0214 2902

H.G.R. No.1

CONCLUSIÓN:

OBSERVACIONES:

NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO

Laura Gabriela Sánchez Ríos
Jefe de Limpieza e Higiene
Mat. 98025451
IMSS Hospital Regional No. 1

AV. INDUSTRIA No. 244-A COL. MOCTEZUMA 2a. SECC C.P. 15530 MEXICO, CDMX

CLIENTE

NOMBRE Y FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

Ing Carlos Rodríguez Gr.

Jefe Depto de Conservación
Hospital General Regional No. 1
IMSS Matricula 99024051

FR-PR-1906