



FEHLMEX S.A. de C.V.
R.F.C. FEH 781106 F99

Tel: 55 5133 7200

IMSS

ORDEN DE SERVICIO

e-mail: servicio@fehlmex.mx
garantiaspm@fehlmex.mx

No. DE ORDEN:

97584

T-4

19726

No. DE SOLICITUD:

FEHLMEX

4-2

HGR 1 Tijuana

CLIENTE:

BAJA CALIFORNIA

BAJA CALIFORNIA

DIRECCIÓN:

Calle Canadá, No.16801 Colonia Río Tijuana 3era etapa C.P.22226, Municipio Tijuana, Baja California

EQUIPO:

LÁMPARAS

MODELO:

FEHLED 370M

SERIE:

MB-21935

FECHA: 30/10/2025

RESPONSABLE:

DEPARTAMENTO:

Lámparas

TELÉFONO:

E-MAIL:

FALLA REPORTADA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FALLA ENCONTRADA:

Mantenimiento preventivo

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:

☒ LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN EN GENERAL INTERNA Y EXTERNA

☒ REVISIÓN DE SECCIÓN DE LEDS

☒ REVISIÓN Y AJUSTE DEL CONTROL DE INTENSIDAD

☒ REVISIÓN DE FUENTES DE VOLTAJE

☒ REVISIÓN DE INTEGRIDAD FÍSICA Y FUNCIONAL DE CABLES

☒ LIMPIEZA Y ENGRASADO DE PIEZAS MÓVILES

☒ LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRÓNICA Y REVISIÓN DE SALIDA DE V

☒ VERIFICACIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL

CONCLUSIÓN:

Equipo funcionando correctamente

OBSERVACIONES:

Enrique Matias

NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO

Vo. Bo. USUARIO

AV. INDUSTRIA No. 244-A COL. MOCTEZUMA 2a. SECC C.P. 15530 MEXICO, CDMX

CLIENTE

NOMBRE Y FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

FR-PR-1906

PREVENTIVO:

PEM:

GARANTÍA:

CAPACITACIÓN:

REVISIÓN:

CORRECTIVO:

HORAS DE SERVICIO:

ENTRADA: SALIDA:

REFACCIONES UTILIZADAS

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

1 Lámparas
1 Base de Tijuana
1 Base de Tijuana



CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

Ing. Javier Cabrera Villalobos

Jefe de Conservación
Hospital General Regional No. 1
IMSS Mat. 00020043