

ORDEN DE SERVICIO

FOLIO : ABJU751

Tipo de Servicio: SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Fecha: 23/09/2025

Datos del Cliente

HGR NO. 1 TIJUANA
Dirección: Canadá No. Ext.16801 No. Int.
Col. RIO TIJUANA 3A ETAPA
C.P. 22226 Tijuana, Baja California Norte

Datos del Equipo

Equipo: MÁQUINA DE ANESTESIA
Marca: PLARRE
Modelo: 9500
No. de Serie: NI901A1235
No. de Contrato: 050GYR019N09125-002-00

Ubicación: Tijuana

Refacciones y Accesorios

Cantidad	Unidad	Catálogo SAP	Descripción
1pz	10M1-1A-000KM125		Kit de mto profundo de A.
1pz	10M1-1A-000KM103		Kit de mto 8000.
1pz	20M1-1L-00P3230A		Mantenimiento c/funcionamiento
1pz	10M1-1A-00071378		Servicio de oxígeno
1pz	10M1-1J-00070171		Manguera plástica gas fresco
1pz	20M1-1K-00075316		Botón sellado 12v
2pz	20M1-1K-00074424		Botón control.

Ingeniero de Servicio

Nombre: Abraham Ziga Paulo

Firma:

Usuario

Nombre: Dra. Irma Reyes Casas
Cargo: Anestesióloga
Ced. Esp. 4452605
Matrícula: M. 26264

Firma:


Recibo el equipo señalado funcionando a mi entera satisfacción

Conservación/Biomedio

Nombre: Carlos Oswaldo Ramírez González
Cargo: Subefe de Conservación
H.G.R. No. 1
Matrícula: Mat. 99024980
Firma:

Observaciones

El equipo quedó operativamente apto para realizar el trabajo por el que fue diseñado al 100%. Se otorga aceptación.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

RECIBIDO
23 OCT 2025



CONSERVACIÓN
HGR No. 1



Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No. 1

Tipo de Servicio: **SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

Fecha: 23/01/2015

- ☒ 1.- VERIFICACIÓN DEL ESTADO FÍSICO DEL EQUIPO.
- ☒ 2.- VERIFICACIÓN DEL BUEN ESTADO DE LOS CAJONES, REPISAS, RUEDAS, TUBERÍA INTERIOR DEL SISTEMA NEUMÁTICO.
- ☒ 3.- VERIFICACIÓN DE LA INTEGRIDAD FÍSICA Y FUNCIONAL DE MANGUERAS Y CONECTORES.
- ☒ 4.- VERIFICACIÓN DE REGULADORES DE O2 Y N2O.
- ☒ 5.- VERIFICACIÓN DE EMPAQUES, MEMBRANAS, VÁLVULAS DE INHALACIÓN, EXHALACIÓN, DOMOS, VÁLVULA BYPASS FLUSH, VÁLVULA ANTIHPOXIA, VÁLVULA DE EXCESO DE GAS, EXCLUSIÓN DE VAPORES.
- ☒ 6.- VERIFICACIÓN DE YUGOS PARA CILINDROS DE O2 Y N2O.
- ☒ 7.- VERIFICACIÓN DE ALARMAS VISUAL Y AUDIBLE.
- ☒ 8.- VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO INTERRUPTORES, FUSIBLES, CLAVIJAS, CABLE DE LÍNEA, BATERÍA DE RESPALDO.
- ☒ 9.- VERIFICACIÓN DE FUGAS EN GENERAL.
- ☒ 10.- VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL VENTILADOR: PRESIÓN DE FLUJO VOLUMEN, VTE, VTI, PEEP, RELACIÓN I:E, FRECUENCIA, SENSOR DE O2, OPCIONAL, VÁLVULA POP-OFF, FUELLE.
- ☒ 15.- LIMPIEZA EN GENERAL.

plarre.

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

EQUIPO: MÁQUINA DE ANESTESIA

MARCA: PLARRE

MODELO: 9500

NUMERO DE SERIE:

NUMERO DE ORDEN:

11701235
ADJ0731



- ☒ VERIFICACIÓN DEL ESTADO FÍSICO DEL EQUIPO.
- ☒ VERIFICACIÓN DEL BUEN ESTADO DE LOS CAJONES, REPISAS, RUEDAS, TUBERÍA INTERIOR DEL SISTEMA NEUMÁTICO.
- ☒ VERIFICACIÓN DE LA INTEGRIDAD FÍSICA Y FUNCIONAL DE MANGUERAS Y CONECTORES.
- ☒ VERIFICACIÓN DE REGULADORES DE O2 Y N2O.
- ☒ VERIFICACIÓN DE EMPAQUES, MEMBRANAS, VÁLVULAS DE INHALACIÓN, EXHALACIÓN, DOMOS, VÁLVULA BYPASS (FLUSH), VÁLVULA ANTIHPOXIA, VÁLVULA DE EXCESO DE GAS, EXCLUSIÓN DE VAPORES.
- ☒ VERIFICACIÓN DE YUGOS PARA CILINDROS DE O2 Y N2O.
- ☒ VERIFICACIÓN DE ALARMAS VISUAL Y AUDIBLE.
- ☒ VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO (INTERRUPTORES, FUSIBLES, CLAVIJAS, CABLE DE LÍNEA, BATERÍA DE RESPALDO).
- ☒ VERIFICACIÓN DE FUGAS EN GENERAL.
- ☒ VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL VENTILADOR: PRESIÓN DE FLUJO VOLUMEN, VTE, VTI, PEEP, RELACIÓN I:E, FRECUENCIA, (SENSOR DE O2, OPCIONAL), VÁLVULA POP-OFF, FUELLE.
- ☒ LIMPIEZA EN GENERAL

REALIZO:

ING. DE SERVICIO

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

RECIBIDO
23 OCT 2025



CONSERVACIÓN
HGR No. 1



Clave Presupuestal

0205 0214 2902

H.G.R. No.1

Dra. Irma Reyes Casas
Anestesióloga

Ced. Esp. 445250
USUARIO 11126700

NOMBRE, CARGO, MATRICULA
FECHA Y FIRMA

BIOMEDICA

NOMBRE, CARGO, MATRICULA
FECHA Y FIRMA

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat. 99024980

CONSERVACIÓN

NOMBRE, CARGO, MATRICULA
FECHA Y FIRMA


MEMORIA FOTOGRÁFICA

Código:
SEBI-PNO-02/004

Versión: 02
Vigente a partir de:
22/Feb/2023

Próxima Revisión:
22/Feb/2026

2 de 2



Fotografía 5



Fotografía 6



INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

REVISIÓN
23 OCT 2025

CONSERVACIÓN
HGR No. 1

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1


ABRAHAM ZIGA PAULO

Ingeniero de Servicio
(Nombre y firma)

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1

Conservación
(Nombre, matrícula, cargo, firma y fecha)

Ingeniería Biomédica (en caso de UMAE)
(Nombre, matrícula, cargo, firma y fecha)



MEMORIA FOTOGRÁFICA

Código: SEBI-PNO-02/004 Versión: 02 Vigente a partir de: 22/Feb/2023 Próxima Revisión: 22/Feb/2026 1 de 2

Fecha: (Realización del Servicio)	23/OCT/2025	Orden de Servicio:	ABJU751
Tipo de Servicio:	SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Equipo:	MÁQUINA DE ANESTESIA
Hospital:	HGR NO. 1 TIJUANA	Marca:	PLARRE
Modelo:	9500	No. de Serie:	NI901A1235

Equipo Médico	
Fotografía 1	Fotografía 2
	
Fotografía 3	Fotografía 4