

MC72001095

CONS:

FECHA: 27/07/26	NO. REPORTE: 2672-003	NO. DE INGRESO: NA	NO. BITACORA: 65832
INFORMACIÓN DEL CLIENTE		INFORMACIÓN DEL SERVICIO	
HOSPITAL (Nombre completo sin abreviaturas): DELEGACION BAJA CALIFORNIA		MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO:	CORRECTIVO:
HOSPITAL GENERAL REGIONAL No.1		NA	PREDICTIVO ☐ USUARIO ☐
DEPENDENCIA: IMSS ☒ SSA ☐ PRIVADO ☐ OTRO:		GARANTÍA DE SERVICIO ☐	REFACCIÓN ☒ SERVICIO ☐
TEL: 6646270963		GARANTÍA DE VENTA ☐	DIAGNÓSTICO ☐
CONTRATO NO. 040T00923-262		ASESORÍA: ☐	
COTIZACIÓN: NA		CAPACITACIÓN: ☐	
DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 16801 COLONIA RIO TIJUANA 3ERA ETAPA, C.P. 22226, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.		SUMINISTROS DE:	LUGAR DE SERVICIO:
ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMIREZ GONZALEZ		REFACCIONES: ☐	EN SITIO: ☐
CARGO: SUBJEFE DE CONSERVACIÓN		ACCESORIOS: ☐	EMPRESA: ☐
REPORTÓ FALLA: ING JONATHAN BAUTISTA		FALLA REPORTADA: EQUIPO NO ENCIENDE	
EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE:		ALARMA DEL EQUIPO DURANTE LA FALLA: EQUIPO NO ENCIENDE	
SI: ☐ NO: ☒			
ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: REEMPLAZO DE TARJETA BCD			
DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: TARJETA BCD DAÑADA			
INFORMACIÓN DEL EQUIPO			
EQUIPO: CUNA DE CALOR RADIANTE	MARCA: ATMOSCAR	MODELO: ADVENTUM	NO. SERIE: AP17-1495
NO. INVENTARIO: 702380013914	SOFTWARE: 5.4.1	UBICACIÓN FÍSICA: Ucin	
HORAS DE USO EQUIPO: NA	OPCIONES DE EQUIPO/MÓDULO: NA	TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO: Neonatal	
HORAS DE USO TURBINA: NA			
EQUIPO COMPLEMENTARIO			
EQUIPO:	MARCA:	MODELO:	NO. DE INVENTARIO:
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:			
MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE CONSISTIO EN LA INSPECCION FISICA Y FUNCIONAL DEL EQUIPO. SE DIAGNOSTICA TARJETA BCD DAÑADA, POR LO CUAL SE PROCEDE A REEMPLAZAR. SE REALIZAN PRUEBAS DE ESTRES Y SERVICIO. SE REALIZA LIMPIEZA EXTERNA DEL EQUIPO.			
ID/NUMERO DE SERIE, EQUIPO DE MEDICIÓN: PA-76, VBB19030250			
EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO Y QUEDA OPERANDO A LA VEZ QUE SE REALIZA MANTENIMIENTO.			
RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.			
CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:		SELO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESO NUMERO:	
FUNCIONANDO AL 100% ☒			
FUERA DE SERVICIO ☐			
NO SE REALIZA SERVICIO ☐			
REFACCIONES Y ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO):			SELO DE LA UNIDAD MEDICA O REFERENCIA:
CANT	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE
7	EB15-EN-BCD-001	Tarjeta BCD	3738733
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
Jonathan Bautista			
NOMBRE COMPLETO:	NOMBRE COMPLETO:	NOMBRE COMPLETO:	NOMBRE COMPLETO:
Dra. Claudia C. Osuna Saucedo	Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez		
PUESTO:	PUESTO:	PUESTO:	PUESTO:
Médico Pediatra	Subjefe de Conservación		
NO. DE MATRICULA:	NO. DE MATRICULA:	NO. DE MATRICULA:	NO. DE MATRICULA:
C.P. 4554301	99024980		
FECHA:	FECHA:	FECHA:	FECHA:
REALIZÓ EL SERVICIO	USUARIO Y/O RESPONSABLE	JEFE DE CONSERVACIÓN	JEFE DE BIOMÉDICA

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

SERIE: AP17-1495

O.S.: MC72001095

CONTRAT

040T00923-262

O:

FOTO NO. SERIE



FOTO DURANTE



Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez
Subjefe de Conservacion
H.G.R. No. 1
IMSS Mat. 99024980

SELLO UNIDAD MÉDICA:

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE CONSERVACION Y/O JEFE DE BIOMEDICA