

**MARO HEALTH**

SOLUCIONES PRACTICAS PARA LA SALUD

Fecha:

01-08-2025

Folio:

MH25-666

ORDEN DE SERVICIO

Servicio realizado por:

Ing. Dany Miranda

Equipo: Incubadora para recién nacido

Marca: Nucare

Tipo de servicio: Mantenimiento correctivo

Modelo: NK-100M

No. Serie: A17BD0063007

Condición de contrato: Garantía

Cliente: IMSS

Nombre y Dirección de la Unidad Médica

HGR 1 Tijuana

Calle Canadá, No.16801 Colonia Rio Tijuana 3era etapa C.P.22226, Municipio Tijuana, Baja California

Reporte de FallaFALLA DE SENSOR DE
BASCULA

Hora de inicio:

09:00

Hora de término:

09:40

Total de horas:

40 min

Trabajo Realizado

SE PRESENTA PERSONAL DE SERVICIO A LA REVISIÓN DEL FALLA. SIN EMBARGO EL DAÑO OCASIONADO ES POR PARTE DEL USUARIO YA QUE MUESTRA UNA MALA MANIPULACIÓN, SE LE INFORMA AL PERSONAL DE CONSERVACIÓN.

PARTE DAÑADA: PIN AUTO DEL CONECTOR DE BASCULA, ADECUA

Refacciones y Accesorios Utilizados

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

01 AGO 2025

Observaciones y Comentarios

DE ACUERDO A LA CONDICIÓN DEL CONTRATO, LA PARTE DE CONSERVACIÓN NO ENTRA EN GARANTÍA.

REQUIERE COTIZACIÓN.

Nombre / Firma / Matrícula / Cargo

Sello de unidad médica

Personal de Servicio

Área usuaria

Ing. Dany Miranda

Ingeniería Biomédica y/o conservación

Administración y/o dirección

Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez



Subjefe de Conservación

H.G.R. No. 1

MSS Mat 99024980

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

**MARO HEALTH**

SOLUCIONES PRACTICAS PARA LA SALUD

Fecha:

01-08-2025

Folio:

ORDEN DE SERVICIO

Servicio realizado por:

Ing. Dany Miranda

Equipo:

INCUBADORA PARA RECIEN NACIDO

Marca:

NUCARE

Tipo de servicio:

Modelo: NK-100M

No. Serie:

A17B00063007

Condición de contrato: Garantía

Cliente: IMSS

Nombre y Dirección de la Unidad Médica

HGA 1 TIJUANA

Reporte de Falla

FALLA DE LAMPARA PARA EXPLORACIÓN

Hora de inicio:

09:00

Hora de término:

09:40

Total de horas:

10 min

Trabajo Realizado

SE PRESENTA PERSONAL DE SERVICIO A LA REVISIÓN DE LA FALLA, SIN EMBARGO, EL DAÑO ES OCASIONADO POR EL MAL USO DEL PERSONAL, SE LE INFORMA AL PERSONAL DE CONSERVACIÓN. PARTE DAÑADA: SOPORTE PARA LA SUJECCIÓN DE LA CÁMARA, REQUIERE COTIZACIÓN.

Refacciones y Accesorios Utilizados

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

01 AGO 2025

Observaciones y Comentarios

DE ACUERDO A LA CONDICIÓN DEL CONTRATO LA PARTE DAÑADA NO ESTÁ EN GARANTÍA.

SE ENVÍA COTIZACIÓN.

Nombre / Firma / Matricula / Cargo

Sello de unidad médica

Personal de Servicio

Área usuaria

Ing. Dany Miranda

Ingeniería Biomédica y/o conservación

Administración y/o dirección

José Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
Mat 00074980

