


ORDEN DE SERVICIO



Fecha 16/10/25 Folio MH25-838

Datos del equipo médico

Equipo	INCUBADORA PARA RECIEN NACIDO. (CUNA DE CALOR RADIANTE).	Número de Reporte	
Marca	Nucare	Condición de contrato	Garantía
Modelo	NK-100M	Tipo de servicio	Mantenimiento Preventivo
Serie	A17BD0063005	Servicio realizado por	Ing. Maritza Urbano

Datos del cliente

HGR 1 Tijuana

Calle Canadá, No.16801 Colonia Rio Tijuana 3era etapa C.P.22226, Municipio Tijuana, Baja California

Diagnostico técnico

Reporte de falla

Mantenimiento Preventivo

Hora de inicio 12:00 Hora de termino 13:00 Total de horas 1h

Trabajo realizado

Se presenta personal de servicio de la empresa Maro Health a realizar mantenimiento preventivo, siguiendo protocolo y rutina anexa de fabricante, cumpliendo calendarización establecida. Equipo con solución.

Refacciones y accesorios utilizados

Cantidad	Descripción	Catalogo
2	2	2

Observaciones y Comentarios

Equipo encendido funcionando correctamente.

16 OCT 2025

Datos conformidad

Personal de Servicio	Apex usuario	Sello de unidad médica
Ing. Maritza Urbano	ANGELICA CASTILLO	
Ingeniería Biomédica y/o conservación	Administración y/o dirección	
Carlos Oswaldo Ramírez González Subjete de Conservación H.G.R. No. 1 16 OCT 2025		



Encuesta de satisfacción del cliente

¿Del 1 al 10 como determinarías la excelencia del servicio brindado? Siendo 10 excelencia.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dirección

Av. Revolución 1267 Interior 19ª, Col. Los Alpes
Álvaro Obregón, C.P. 01010, Ciudad de México

Teléfono

+52 55 4169 5600