


ORDEN DE SERVICIO



Fecha 16 / 10 / 25 Folio MH25-840

Datos del equipo medico			
Equipo	INCUBADORA PARA RECIEN NACIDO. (CUNA DE CALOR RADIANTE).	Número de Reporte	
Marca	Nucare	Condición de contrato	Garantía
Modelo	NK-100M	Tipo de servicio	Mantenimiento Preventivo
Serie	A17BD0063007	Servicio realizado por	Ing. Maritza Urbano

Datos del cliente	
HGR 1 Tijuana	
Calle Canadá, No.16801 Colonia Rio Tijuana 3era etapa C.P.22226, Municipio Tijuana, Baja California	

Diagnostico técnico			
Reporte de falla			
Mantenimiento preventivo			
Hora de inicio	11 : 00	Hora de termino	12 : 00
Total de horas		1h	
Trabajo realizado			
Se presenta personal de servicio de la empresa Maro Health a realizar mantto. preventivo, siguiendo protocolo y rutina anexa de fabricante, cumpliendo calendanzación establecida. Equipo con orden.			

Refacciones y accesorios utilizados		
Cantidad	Descripción	Catalogo
2		2

Observaciones y Comentarios
Equipo funcionando en sitio correctamente.
16 OCT 2025

Datos conformidad		
Personal de servicio	Área usuaria	Sello de unidad médica
Ing. Maritza Urbano	ANGELICA CASTILLO	
Ingeniería Biomédica y/o conservación	Administración y/o dirección	
Carlos Oswaldo Ramírez González Subjefe de Conservación I.G.R. No. 1 IMSS Mat. 99024980		

Encuesta de satisfacción del cliente
(Del 1 al 10 como determinarías la excelencia del servicio brindado? Siendo 10 excelencia.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

Dirección
Av. Revolución 1267 Interior 19ª, Col. Los Alpes
Alvaro Obregón, C.P. 01010, Ciudad de México

Teléfono
+52 55 4169 5600