

ORDEN DE SERVICIO

MaroHealth

Fecha 15/10/25 Folio MH25-843

Datos del equipo médico			
Equipo	CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL (CON FOTOTERAPIA).		
Marca	Atmoscare	Número de Reporte	
Modelo	Adventum	Condición de contrato	Garantía
Serie	AP17-1863	Tipo de servicio	Mantenimiento Preventivo
		Servicio realizado por	Ing. Maritza Urbano

Datos del cliente	
HGR 1 Tijuana	
Calle Canadá, No.16801 Colonia Rio Tijuana Jera etapa C.P.22226, Municipio Tijuana, Baja California	

Diagnostico técnico	
Reporte de falla	

Hora de inicio	11:00	Hora de termino	12:00	Total de horas	1 hr.
Mantenimiento Preventivo Se presenta personal de servicio de la empresa MaroHealth a realizar mantenimiento preventivo, siguiendo protocolo de fabricante y rutina anexa, cumpliendo calendarización establecida. Equipo sin vaso reservorio.					

Refacciones y accesorios utilizados		
Cantidad	Descripción	Catalogo
2	2	2

Observaciones y Comentarios	
Equipo funcionando en sitio correctamente.	
16 OCT 2025	

Datos conformidad Nombre / Firma / Matrícula / Cargo		
Personal de Servicio	Área usuaria	Sello de unidad médica
Ing. Maritza Urbano	ANGELICA CASTILLO	
Ingeniería Biomédica y/o conservación	Administración y/o dirección	
Carlos Osvaldo Ramírez González Subjefe de Conservación H.G.R. No. 1 IMSS Mat. 59024980		

Encuesta de satisfacción del cliente	
¿Del 1 al 10 como determinarías la excelencia del servicio brindado? Siendo 10 excelencia.	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	

Dirección
Av. Revolución 1267 Interior 19ª, Col. Los Alpes
Álvaro Obregón, C.P. 01010, Ciudad de México

Teléfono
+52 55 4169 5600