

ORDEN DE SERVICIO

MaroHealth

Fecha 15/10/25 Folio MH25-845

Datos del equipo médico

Equipo	CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL. (CON FOTOTERAPIA).	Número de Reporte	
Marca	Atmoscare	Condición de contrato	Garantía
Modelo	Adventum	Tipo de servicio	Mantenimiento Preventivo
Serie	AP17-1865	Servicio realizado por	Ing. Maritza Urbano

Datos del cliente

HGR 1 Tijuana
Calle Canadá, No.16801 Colonia Rio Tijuana 3era etapa C.P.22226, Municipio Tijuana, Baja California

Diagnostico técnico

Reporte de falla

Mantenimiento Preventivo			
Hora de inicio	11:00	Hora de termino	12:00
Total de horas		1 hr	
Se presenta personal de servicio de la empresa MaroHealth a realizar mantillo preventivo, siguiendo protocolo de fallas y rutina anexa, cumpliendo calendarización establecida. Equipo sin vaso reservorio y sin portichasas.			

Refacciones y accesorios utilizados

Cantidad	Descripción	Catalogo
2	2	2

Observaciones y Comentarios

16 OCT 2025

Equipo funcionando en sitio correctamente.

Datos conformidad

Personal de Servicio	Área usuaria	Sello de unidad médica
Ing. Maritza Urbano	APL ANGELICA CASTILLO	
Ingeniería Biomédica y/o conservación	Administración y/o dirección	
Carlos Oswaldo Ramirez González Subjefe de Conservación H.G.R. No. 1 IMSS Mat 99074980		

Encuesta de satisfacción del cliente

¿Del 1 al 10 como determinaría la excelencia del servicio brindado? Siendo 10 excelencia.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dirección

Av. Revolución 1267 Interior 19ª, Col. Los Alpes
Álvaro Obregón, C.P. 01010, Ciudad de México

Teléfono

+52 55 4169 5600

