


CASONATO STEELCO SPA S.A. DE. C.V.

UBICACIÓN: DANTE 36, DESP. 1101, COL. ANZURES, MIGUEL HIDALGO C.P. 11590 CDMX
 MÓVIL: 55 7181 6538 / 55 2448 0699 OFICINA: 55 7258 4093 / 55 7258 2857 RFC: CSS140915C58
 REPORTE DE FALLAS: servicio@steelco.mx leonor.vega@steelcogroup.com
lizbet.garcia-ext@steelcogroup.com edwin.rolan-ext@steelcogroup.com
 REPORTE DE QUEJAS: daniel.bravo@steelcogroup.com



Miele Group Member

CASONATO STEELCO SPA S.A. DE C.V.

FST-05 V2

BITÁCORA DE SERVICIOS

FOLIO:

CONTRATO / ADJUDICACIÓN / SOLICITUD:	0506YR019N09125-003-00	FOLIO DE BITÁCORA:	
VIGENCIA:		COSTO DE MANTENIMIENTO:	
UNIDAD MÉDICA:	HGR No. 1	NO. DE ORDEN DE SERVICIO:	PC0A005
DIRECCIÓN:	PLAZA 1680 TIJUANA B.C.		

EQUIPO:	ESTERILIZADOR	TIPO DE SERVICIO	☒ Mantenimiento Preventivo ☐ Modificación ☐ Informativo ☐ Mantenimiento Correctivo ☐ Instalación ☐ Otro: ☐ Levantamiento ☐ Arranque
GARANTÍA	☒ Cubierto ☐ Fuera		
UBICACIÓN DEL EQUIPO:	☒ CEYE ☐ Laboratorio	☐ Banco de leche ☐ Otro:	
MODELO:	VS 3/2	NÚMERO DE SERIE:	15241
NO. DE INVENTARIO:		NÚMERO DE CICLOS:	

FALLA REPORTADA / NO. DE ALERTA / NO. DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
 SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

FALLA ENCONTRADA:
 NINGUNA.

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:

SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL EQUIPO DE PUEROS A LA RUTINA ESTABLECIDA EN EL CONTRATO.

60506YR019N09125-003-00 HA CARGO ENCUENTRA EN LA BITÁCORA Y SE ADJUNTA A LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO.

CONCLUSIÓN:

EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO AL 100%.

REFACCIONES / PIEZAS SUSTITUTO			SELLO DE LA INSTITUCIÓN / FECHADOR
CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	

OBSERVACIONES:

FECHA DE SERVICIO: 17/NOVIEMBRE/25

INGENIERO RESPONSABLE DEL SERVICIO:

[Firma]

Nombre completo y firma

CLAVE PRESUPUESTAL

Clave Presupuestal
 0205 0214 2902
 H.G.R. No. 1
 Autógrafo o sello

CLIENTE

Carlos Oswaldo Ramirez González
 Subjefe de Conservación
 H.G.R. No. 1
 Nombre completo y firma autógrafo