

Orden de Servicio

N° de Cliente
1000101

Cliente
IMSS Hospital General Regional No 1 Tijuana
BAJA CALIFORNIA

Dato Reporte
SSOL
SPED

N° de Orden

PEG-ASSK-0045 M45712

Fecha

24/02/2025

FSE

Pedro García

Problema Reportado

Mantenimiento Preventivo

Datos del Equipo

Descripción

Modelo: Babylog VN600
Número de Equipo /Serie: ASSK-0045
N° de Inventario:
Ubicación: UCIN
Estado del Equipo: Completamente funcional.

Pos

Cantidad

Descripción

Se realiza mantenimiento preventivo según protocolo de fabrica con las siguientes acciones

- Revisión del aspecto general, juntas, filtros, baterías, etc
- Pruebas de seguridad eléctrica, corriente de fuga, toma de tierra
- Pruebas de funcionamiento y estado
- Prueba de batería interna
- Comprobación de válvulas y sensores mediante Hit-Software
- Comprobación de sensores de O2, flujo y presión
- Comprobación de funciones neumáticas y eléctricas
- Prueba funcional del sistema de paciente y circuito respiratorio
- Pruebas de modos de ventilación (medición de flujo, presión de vía aérea y O2)
- Limpieza general del equipo.

Equipo funcionando correctamente

*Etiqueta de seguridad: 3122-02-3726

0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010

2.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

S001
T001
W001

Servicio Normal
Desplazamiento Normal
Tiempo de Espera Normal

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

RECIBIDO
24 FEB 2025

CONSERVACIÓN
HGR No. 1

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat. 99024980

Fecha, Firma Técnico Dräger

Fecha, Nombre, Firma, Sello Cliente



24/02/2025

Pedro García

Janeth Guadalupe Pérez González
Mat. 99028526