

Orden de Servicio

N° de Cliente
1000101

Cliente
IMSS HRG No 1 Tijuana
BAJA CALIFORNIA

Dato Reporte
SSOL
SPED

N° de Orden

PEG-ASSK-0046 M46009

Fecha

18/12/2025

FSE

Pedro García

Problema Reportado

Mantenimiento Preventivo

Datos del Equipo

Descripción

Modelo
Número de Equipo /Serie:
N° de Inventario:
Ubicación:
Estado del Equipo:

Babylog VN600
ASSK-0046
UCIN
Completamente funcional.

Pos

Cantidad

Descripción

Se realiza mantenimiento preventivo según protocolo de fábrica con las siguientes acciones:
- Revisión del aspecto general, juntas, filtros, baterías, etc.
- Pruebas de seguridad eléctrica, corriente de fuga, toma de tierra.
- Pruebas de funcionamiento y estado.
- Prueba de batería interna.
- Comprobación de válvulas y sensores mediante Hit-Software
- Comprobación de sensores de O2, flujo y presión.
- Comprobación de funciones neumáticas y eléctricas.
- Prueba funcional del sistema de paciente y circuito respiratorio
- Pruebas de modos de ventilación (medición de flujo, presión de vía aérea y O2)
- Limpieza general del equipo.
Equipo funcionando correctamente

*Etiqueta de seguridad: 3122-02-3278

0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010

3,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

S001
T001
W001

Servicio Normal
Desplazamiento Normal
Tiempo de Espera Normal



Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

EP Adam R

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

RECIBIDO
18 DIC 2025



CONSERVACIÓN
HGR No. 1



Fecha, Firma Técnico Dräger

Fecha, Nombre, Firma, Sello Cliente

Pedro García

18/12/2025



Ing. Javier Zamora Villalobos
Jefe de Conservación
Hospital General Regional No. 1
Mat. 99920041

German Centre
Av. Santa Fe, 170 Int. 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
C.P. 01210, CDMX

Oficina Guadalajara
José Guadalupe Zuno 2502 3er Piso
Col. Americana
C.P. 44140 Guadalajara, Jal.

No imprimir esta hoja por ambos lados