

Orden de Servicio

N° de Cliente
1000101

N° de Orden

PEG-ASSL-0001 M45712

Fecha

24/02/2025

Cliente

IMSS Hospital General Regional No 1 Tijuana
BAJA CALIFORNIA

FSE

Pedro García

Dato Reporte

SSOL

SPED

Problema Reportado

Mantenimiento Preventivo

Datos del Equipo

Descripción

Modelo

Babylog VN600

Número de Equipo /Serie:

ASSL-0001

N° de Inventario:

Ubicación:

UCIN

Estado del Equipo:

Completamente funcional.

Pos

Cantidad

Descripción

Se realiza mantenimiento preventivo según protocolo de fábrica con las siguientes acciones:

- Revisión del aspecto general, juntas, filtros, baterías, etc.
 - Pruebas de seguridad eléctrica, corriente de fuga, toma de tierra.
 - Pruebas de funcionamiento y estado.
 - Prueba de batería interna.
 - Comprobación de válvulas y sensores mediante Hit-Software
 - Comprobación de sensores de O2, flujo y presión.
 - Comprobación de funciones neumáticas y eléctricas.
 - Prueba funcional del sistema de paciente y circuito respiratorio.
 - Pruebas de modos de ventilación (medición de flujo, presión de vía aérea y O2).
 - Limpieza general del equipo.
- Equipo funcionando correctamente

*Etiqueta de seguridad: 3122-02-3728

0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010

2.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

S001
T001
W001

Servicio Normal
Desplazamiento Normal
Tiempo de Espera Normal

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

RECIBIDO
24 FEB 2025



CONSERVACIÓN
HGR No. 1



Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No. 1

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat. 99024980

Fecha, Nombre, Firma, Sello Cliente

Fecha, Firma Técnico Dräger



MP5 EJP
Janeth Guadalupe Luna 2002 3er Piso
Col. Americana
C.P. 44140 Guadalajara, Jal.

24/02/2025
Pedro García

German Centre
Av. Santa Fé, 170 int. 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fé
C.P. 01210, CDMX

Oficina Guadalajara
José Guadalupe Luna 2002 3er Piso
Col. Americana
C.P. 44140 Guadalajara, Jal.

No imprimir esta hoja por ambos lados