

Orden de Servicio

N° de Cliente
1000101

Cliente
IMSS Hospital General Regional No 1 Tijuana
BAJA CALIFORNIA

Dato Reporte
SSOL
SPED

N° de Orden

PEG-ASSL-0002 M45468

Fecha

25/06/2024

FSE

Pedro García

Problema Reportado

Mantenimiento Preventivo

Datos del Equipo

Descripción

Modelo: **Babylog VN600**
Número de Equipo /Serie: **ASSL-0002**
N° de Inventario:
Ubicación: **UCIN**
Estado del Equipo: **Completamente funcional.**

Pos

Cantidad

Descripción

Se realiza mantenimiento preventivo según protocolo de fábrica con las siguientes acciones:
- Revisión del aspecto general, juntas, filtros, baterías, etc.
- Pruebas de seguridad eléctrica, corriente de fuga, toma de tierra.
- Pruebas de funcionamiento y estado.
- Prueba de batería interna.
- Comprobación de válvulas y sensores mediante Hit-Software.
- Comprobación de sensores de O2, flujo y presión.
- Comprobación de funciones neumáticas y eléctricas.
- Prueba funcional del sistema de paciente y circuito respiratorio.
- Pruebas de modos de ventilación (medición de flujo, presión de vía aérea y O2).
- Limpieza general del equipo.
Equipo funcionando correctamente.

*Etiqueta de seguridad: 3122-02-2468

0001 2.5
0002 0.0
0003 0.0
0004 0.0
0005 0.0
0006 0.0
0007 0.0
0008 0.0
0009 0.0
0010 0.0

S001
T001
W001

Servicio Normal
Desplazamiento Normal
Tiempo de Espera Normal

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

Fecha, Firma Técnico Dräger

Fecha, Nombre, Firma, Sello Cliente

25/06/2024
Pedro García

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat. 99024980



Dra. Claudia C. Osuna Saucedo
Médico Pediatra
Mat. IMSS 11043296
C.P. 4964301
Coordinación de Pediatría HGR #1