

Orden de Servicio

N° de Cliente
1000101

N° de Orden

PEG-ASSL-0002 M45811

Fecha

03/06/2025

Cliente

IMSS HRG No 1 Tijuana

BAJA CALIFORNIA

FSE

Pedro Garcia

Dato Reporte

SSOL

SPED

Problema Reportado

Mantenimiento Preventivo

Datos del Equipo

Descripción

Modelo

Babylog VN600

Número de Equipo / Serie:

ASSL-0002

N° de Inventario:

Ubicación:

UCIN

Estado del Equipo:

Completamente funcional.

Pos

Cantidad

Descripción

Se realiza mantenimiento preventivo según protocolo de fábrica con las siguientes acciones:

- Revisión del aspecto general, juntas, filtros, baterías, etc.
 - Pruebas de seguridad eléctrica, corriente de fuga, toma de tierra.
 - Pruebas de funcionamiento y estado.
 - Prueba de batería interna.
 - Comprobación de válvulas y sensores mediante Hit-Software
 - Comprobación de sensores de O2, flujo y presión.
 - Comprobación de funciones neumáticas y eléctricas.
 - Prueba funcional del sistema de paciente y circuito respiratorio
 - Pruebas de modos de ventilación (medición de flujo, presión de vía aérea y O2)
 - Limpieza general del equipo.
- Equipo funcionando correctamente

*Etiqueta de seguridad: 3122-02-2742

0001

3,0

S001

Servicio Normal

0002

0,0

T001

Desplazamiento Normal

0003

0,0

W001

Tiempo de Espera Normal

0004

0,0

0005

0,0

0006

0,0

0007

0,0

0008

0,0

0009

0,0

0010

0,0

Fecha, Firma Técnico Dräger

Pedro Garcia

03/06/2025

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

RECIBIDO
03 JUN 2025



CONSERVACIÓN
HGR No. 1



Fecha, Nombre, Firma, Sello Cliente

Ing. Javier Zamora Villalobos
Jefe de Conservación
Hospital General Regional No. 1
IMSS
Mat. 99020041



S.J.E. Betsabe Payán Acosta
Mat. 99020051

[Handwritten signature]

German Centre
Av. Santa Fe, 170 Int. 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
C.P. 0210, CDMX

Oficina Guadalajara
José Guadalupe Zuno 2502 3er Piso
Col. Americana
C.P. 44140 Guadalajara, Jal.

No imprimir esta hoja por ambos lados