

Orden de Servicio

N° de Cliente
1000101

Cliente
IMSS HRG No 1 Tijuana
BAJA CALIFORNIA

Dato Reporte
SSOL
SPED

N° de Orden

PEG-ASSL-0002 M46009

Fecha

18/12/2025

FSE

Pedro Garcia

Problema Reportado

Mantenimiento Preventivo



Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No. 1

EJP *[Signature]*

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

RECIBIDO
18 DIC 2025

CONSERVACIÓN
HGR No. 1

Datos del Equipo

Descripción

Modelo

Babylog VN600

Número de Equipo / Serie:

ASSL-0002

N° de Inventario:

202480052749

Ubicación:

UCIN

Estado del Equipo:

Completamente funcional.

Pos

Cantidad

Descripción

Se realiza mantenimiento preventivo según protocolo de fábrica con las siguientes acciones:

- Revisión del aspecto general, juntas, filtros, baterías, etc.
 - Pruebas de seguridad eléctrica, corriente de fuga, toma de tierra.
 - Pruebas de funcionamiento y estado.
 - Prueba de batería interna.
 - Comprobación de válvulas y sensores mediante Hit-Software
 - Comprobación de sensores de O2, flujo y presión.
 - Comprobación de funciones neumáticas y eléctricas.
 - Prueba funcional del sistema de paciente y circuito respiratorio
 - Pruebas de modos de ventilación (medición de flujo, presión de vía aérea y O2)
 - Limpieza general del equipo.
- Equipo funcionando correctamente

*Etiqueta de seguridad: 3122-02-3277

0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010

3,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

S001
T001
W001

Servicio Normal
Desplazamiento Normal
Tiempo de Espera Normal

Fecha, Firma Técnico Dräger

Fecha, Nombre, Firma, Sello Cliente

Pedro Garcia

18/12/2025

Ing. Javier Zamora Villalobos
Jefe de Conservación
Hospital General Regional No. 1
Mat. 99020041

