

Orden de Servicio

N° de Cliente
1000101

Cliente
IMSS HRG No 1 Tijuana
BAJA CALIFORNIA

Dato Reporte
SSOL
SPED

N° de Orden

PEG-ASTK-0111 M45811

Fecha

03/06/2025

FSE

Pedro García

Problema Reportado

Mantenimiento Preventivo

Datos del Equipo

Descripción

Modelo

Evita V600

Número de Equipo /Serie:

ASTK-0111

N° de Inventario:

Ubicación:

UCIN

Estado del Equipo:

Completamente funcional.

Pos

Cantidad

Descripción

Se realiza mantenimiento preventivo según protocolo de fábrica con las siguientes acciones:

- Revisión del aspecto general.
 - Revisión de aspecto general, juntas, filtros, baterías, etc.
 - Comprobación del sistema de ventilación, mezclas de gas fresco.
 - Prueba de seguridad eléctrica.
 - Comprobación de válvulas y sensores mediante Hit-Software
 - Comprobación de sensores de O2, flujo y presión.
 - Comprobación de funciones neumáticas y eléctricas.
 - Pruebas de modos de ventilación
 - Prueba funcional del sistema de paciente.
 - Limpieza general del equipo.
- Equipo funcionando correctamente

*Etiqueta de seguridad: 3122-02-2740

0001 3,0
0002 0,0
0003 0,0
0004 0,0
0005 0,0
0006 0,0
0007 0,0
0008 0,0
0009 0,0
0010 0,0

S001
T001
W001

Servicio Normal
Desplazamiento Normal
Tiempo de Espera Normal

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1



INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

RECEBIDO
03 JUN 2025

CONSERVACIÓN
HGR No. 1

Fecha, Firma Técnico Dräger

Fecha, Nombre, Firma, Sello Cliente

Ing. Javier Zamora Villalobos
Jefe de Conservación
Hospital General Regional No. 1
Mat. 99020041

S.J.E. Betsabe Payán Acosta
Mat. 99030854

Pedro García

03/06/2025