

ZEISS

Carl Zeiss de México S.A. de C.V.
Instrumentos Médicos, MEX-04010 Ciudad de México

Instituto Mexicano del
Seguro Social
Carlos Oswaldo Ramirez González
Av. Paseo de la Reforma 476
Juárez
06600 CIUDAD DE MÉXICO,
MEXICO

Reporte de Servicio

Nº de Orden de Servicio:
Tipo de servicio: Prev. maintenance
Fecha de finalización: 12/05/2023

Solicitud:

Contacto: Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez
Teléfono fijo: 664-3057010
Teléfono celular:
Requerimiento: Falla: Mantenimiento Preventivo

Número de Serie: 1251776

Ubicación: Canada 16801 / MEX-22226 Tijuana

Solución:

Mantenimiento Preventivo

Se acude al área para realizar el mantenimiento preventivo programado.
Se realiza limpieza y desinfección completa del equipo
Se realiza limpieza y revisión de óptica
Se realizan pruebas de funcionamiento

Sala de Instalación.

Tamaño y altura del cuarto: Ok
Climatización: Ok

Estado del Equipo:

Equipo o partes averiadas: No
Exterior averiado /arañado: Marcas propias del uso
Cableado defectuoso: No
Medidas de servicio: Mantenimiento Preventivo
Desinfección del equipo acorde a las instrucciones del manual de usuario: Ok

Carl Zeiss de México, S.A. de C.V.

Miguel Angel de Quevedo 496
MEX-04010

Contacto comercial

Nombre: Eric Jesus Tlatelpa Zamora
Teléfono:
Fax:
E-mail:

Contacto en Oficina

Nombre: Anhaid Hernandez

Contacto del cliente

Nombre: Carlos Oswaldo Ramirez
González
Teléfono:

Fecha: 12/05/2023
Página: 1 / 3





N° de pedido:

Fecha:

12/05/2023

Página:

2 / 3

Limpieza del equipo acorde a las instrucciones del manual de usuario: Ok

Defectos eléctricos: No

Defectos mecánicos: No

Defectos ópticos: No

Inicio sin mensajes de error/Avisos (Si aplica): Ok

Revisión de la vida útil de la lámpara: Ok

Revisión del sistema de filtros (Si aplica): Ok

Revisión del sistema de cambio de mascarar de la hendidura: Ok

Revisión de alineación de sistema óptico: Ok

Revisión de la cámara de video (Si aplica): Ok

Revisión del sistema de enfoque: Ok

Revisión de funciones de la mentonera: Ok

Revisión de fecha y hora del sistema (Si aplica): Ok

Nitidez de la fotografías, de Color, Rojo, Azul, Verde, FA, FAF, ICG (Para sistemas con SL Imagen): Ok

Revisión de monitor (Si aplica): Ok

Funciones de la mesa de instrumentación: Ok

Revisión de sistemas auxiliares, tonómetro AT 020, AT 030, (Si aplica) Ok

Control de Funcionamiento (funciones según instrucciones de manejo) Ok

Revisión de funciones de uso del equipo de acuerdo al manual de usuario: Ok

Equipo verificado, libre de defectos: Ok

Observaciones: El equipo funciona correctamente.

Nota:

* Se recomienda conectar los equipos a una UPS de línea continua.

* Para las unidades de grabación externa como USB, o HDD, se recomienda el previo escaneo para verificar que se encuentren libres de virus.

* Las lámparas de halógeno cuenta con 50 horas de vida optima (Según las especificaciones del fabricante).

* Le recordamos realizar periódicamente el respaldo de su información.

Equipo(s)

Instrumento/Componente	Ubicación	N° de Inventario del Cliente	N° de Serie
120 SL	Instituto Mexicano del Seguro Social HGR 1		1251776
	Canada 16801 MEX-22226 Tijuana		



N° de pedido:

Fecha:

12/05/2023

Página:

3 / 3

12/05/2023

Fecha

Firma del Técnico / Sello de ZEISS (Anhaid Hernandez)

12/05/2023

Fecha

Firma del Cliente / Sello de la Compañía (Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez)

12/05/2023

Fecha

Firma del Área Usuaria / Sello de la Compañía

