



Atención al Cliente
Camino Real a San Lorenzo No. 263
Col. San Miguel, Alcaldía Iztapalapa
C.P. 09360 - Ciudad de México

Fabrica
Calzada Ermita Iztapalapa No. 1625-B
San Miguel, Alcaldía Iztapalapa
C.P. 09360 - Ciudad de México

**ORDEN DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y/O REPARACION**

Tel. 55 1087 1087
www.microscopios.net • ventas@microscopios.net

NUMERO NACIONAL DE INVENTARIO 202480051831

FECHA 22-08-2023

CONTRATO NO. 050GYR040T00324-010-00 PRECIO GARANTIA

Nombre o Razón Social: IMSS - HGR 1 Tijuana

Dirección: Calle Canadá, No. 16801 Colonia Rio Tijuana 3era etapa C.P. 22226, Municipio Tijuana, Baja California

Nombre del Contacto: CARLOS OSWALDO RAMIREZ GONZALEZ

Puesto: SUB JEFE DE CONSERVACION

Teléfono: 6643057010

Correo: CARLOS.RAMIREZ@IMSS-GOB-MX

Marca: IROSCOPE

Modelo: MG-18

No. de Serie: 210810

Garantía vigente: Si ☒ No ☐

Factura No.: FG-170

Fecha: 09/11/2024

TRABAJOS REALIZADOS

Limpieza y ajuste de óptica



Limpieza y ajuste de partes mecánicas



Revisión de sistema eléctrico



Revisión de sistema electrónico




REFACCIONES NECESARIAS

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

Clave Presupuestal

0205 0214 2902

H.G.R. No.1



OBSERVACIONES



CONSERVACIÓN
HGR No. 1



Dra. Erika Gadele Crespo Peña

Nombre y firma de la persona
que recibe de conformidad

94023460

Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez

Técnico que realizó el servicio

Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat. 99024980