



Atención al Cliente
Camino Real a San Lorenzo No. 263
Col. San Miguel, Alcaldía Iztapalapa
C.P. 09360 - Ciudad de México

Fabrica
Calzada Ermita Iztapalapa No. 1625-B
San Miguel, Alcaldía Iztapalapa
C.P. 09360 - Ciudad de México

**ORDEN DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y/O REPARACION**

Tel. 55 1087 1087
www.microscopios.net • ventas@microscopios.net

NUMERO NACIONAL DE INVENTARIO 202480031832

FECHA 22-08-2025

CONTRATO NO. 050GYR040T00324-010-00 PRECIO GARANTIA

Nombre o Razón Social: IMSS - HGR 1 Tijuana

Dirección: Calle Canadá, No. 16801 Colonia Rio Tijuana 3era etapa C.P. 22226, Municipio Tijuana, Baja California

Nombre del Contacto: CARLOS OSWALDO RAMIREZ GONZALEZ

Puesto: SUB JEFE DE CONSERVACION

Teléfono: 6643057010

Correo: CARLOS.RAMIREZ.G@IMSS.GOB.MX

Marca: IROSCOPE

Modelo: UB-2PL

No. de Serie: 210925

Garantía vigente: Si ☒ No ☐

Factura No.: FG-171

Fecha: 09/11/2024

TRABAJOS REALIZADOS

Limpieza y ajuste de óptica ☒

Limpieza y ajuste de partes mecánicas ☒

Revisión de sistema eléctrico ☒

Revisión de sistema electrónico ☒

REFACCIONES NECESARIAS

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

RECIBO
22 AGO 2025



CONSERVACIÓN
HGR No. 1



CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

OBSERVACIONES

[Firma]
Dra. Erika Guadalupe López Pérez

Nombre y firma de la persona
que recibe de conformidad

94023464

[Firma]
Carlos Oswaldo Ramírez González

Técnico que realizó el servicio

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subje de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat. 99024980