

Orden:

Fecha: 25-jun-25

## CLIENTE

UNIDAD HOSPITALARIA: IMSS HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 1, TIJUANA

EQUIPO: OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL PARA TAMIZAJE

MARCA: MASIMO

MODELO: RAD-97

SERIE: 3000206412

INVENTARIO:

UBICACIÓN:

☐ Mantenimiento correctivo ☒ Mantenimiento Preventivo ☐ Instalación ☐ Desinstalación ☐ Garantía ☐ Otro

### SEGUNDO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

#### ACCIONES A REALIZAR:

INSPECCIÓN FÍSICA DEL EQUIPO, CABLE DE ALIMENTACIÓN Y ACCESORIOS.  
COMPROBACIÓN DE RENDIMIENTO.  
AUTOPRUEBA DE ENCENDIDO.  
COMPROBACIÓN DE INICIO DE SOFTWARE.  
PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE PANTALLA TÁCTIL.  
PRUEBA DE LÍMITES DE ALARMA.  
VERIFICACIÓN INTERNA DE CONECTORES Y TARJETAS ELECTRÓNICAS.  
VERIFICACIÓN DE ALIMENTACIÓN Y FUENTE.  
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON SIMULADOR DE PACIENTE.

#### PIEZAS A VERIFICAR:

CABLE DE ALIMENTACIÓN.  
BATERÍA INTERNA.

INSTITUTO MEXICANO  
DEL SEGURO SOCIAL

RECIBIDO  
25 JUN 2025

CONSERVACIÓN  
HGR No. 1

Equipo funciona:

☒ Si ☐ No

## FIRMAS

Ingeniero especialista

*Diana Noemi Lueña Ramos*

Nombre y firma

Usuario y/o responsable del servicio

*Dra. Claudia C. Osuna Saucedo*  
Médico Pediatra  
Nombre y firma recibe de  
conformidad  
IMSS  
Coordinación de Pediatría HGR

*Carlos Eduardo Ramírez González*  
Jefe responsable  
Subjefe de Conservación  
H.G.R. No. 1  
IMSS Mat. 99024980

Nombre y firma recibe de  
conformidad

