



José Safar Boueri

Orden de servicio

Institución	Datos de orden de servicio
Clinica: <u>IMSS HGR #1</u>	Fecha de servicio: <u>26/Junio/2025</u>
Lugar: <u>Tijuana Baja California</u>	N° de contrato: _____
Contacto: _____	Tipo de servicio: ☒ Preventivo ☐ Correctivo

Datos del equipo			
Equipo: <u>EX</u>	Marca: <u>Carestream</u>	Modelo: <u>CS2200</u>	N° Serie: <u>KLYW026</u>

Descripción de falla reportada:

Descripción del servicio realizado:


Mantenimiento preventivo
Equipo de Rayos x dental
y
PC, Monitor, regulador de Voltage

Refacciones utilizadas:

Observaciones y/o recomendaciones técnicas:

Condiciones en la que se deja el equipo: Funcionando

Voltaje medido: 110v

Ingeniero de servicio técnico  Nombre y firma	Operador del equipo  Dra. Alejandra Luzero Martínez Rivera Médico Radiólogo Jefe de Imagenología HGR1 Crd. Esp. 11980592 Mat. 98024465 Nombre y firma	Residente, jefe de departamento y/o responsable del control de los bienes  Carlos Oswaldo Ramírez González Subjefe de Conservación H.G.R. No. 1 Mat. 11074081 Nombre y firma	Sello de Clínica/Hospital  CONSERVACIÓN H.G.R. No. 1 TIJUANA, B.C.
---	--	---	--