



GESTUM CONSULTORES, S.A. DE C.V.

ALDAMA 315 SUR

CENTRO C.P. 66400

SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN

R.F.C. GCO071031BFA

Orden de servicio

Fecha

08/01/26

Datos del cliente

Institución: IMSS

Hospital: HGR 1 Tijuana

Dirección: _____

Teléfono: _____

Correo: _____

Departamento: _____

Jefe de departamento: _____

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

RECIBIDO
08 ENE 2026



CONSERVACIÓN
HGR No. 1



Datos equipo

Equipo: Cama Obstétrica eléctrica para atención del parto amigable

Marca: KYLO

Modelo: MDB-900

Número de serie: KB11941224

Estado del equipo:

Funcionando ☐

Buen estado ☐

Fallando ☐

Mal estado ☐

Falla reportada: Mantenimiento Preventivo

Tipo de servicio: Mantenimiento Preventivo

Observaciones: Se realiza mantenimiento preventivo según protocolo además de lubricación, el equipo pasa todas las pruebas quedando totalmente funcional.

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat 99924980

08/01/26



CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

EJP. Ayala García Idalia
Mat. 11541873

Ayala

Nombre y firma de quien recibe el servicio

Nombre y firma del proveedor de servicio