

ORDEN DE SERVICIO EQUIPOS

Fecha: 06 12 2024

No. Folio: 06 12 2024 10:00:25 RR

Unidad del cliente ☒
Nuestras instalaciones ☐

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: IMSS HGR #1/UDDCM TIJUANA
Contacto: ING. CARLOS DIONOCIO RODRIGUEZ GRAVE Tel: Cel: N/A

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Nombre del equipo: ELECTROMOTOR PARA MACROCIURGIA
Ubicación: CEYE

TIPO DE SERVICIO

Instalación ☐ Preventivo ☒ Correctivo ☐ Mejora ☐ Atención vía telefónica ☐
Asesoría ☐ Recertificación ☐ Otros: N/A

ACCESORIOS

Biológico ☐ Admea ☐
Rollete de soporte de suero ☐ Soporte de dializador ☐ Brazaleto ☐
Charola para bidón de desinfectante ☐ Bandeja de consumibles ☐

Limpieza del equipo Si ☒ No ☐ EPP: ☐
Presenta Daño Físico Si ☐ No ☒ Cui: N/A
Realizado por: Resendiz Hernández Roberto Fecha: 06 /12/ 2024

Accesorios adicionales:

N/A

DIAGNOSTICO DEL EQUIPO


Problema reportado: NINGUNO
Problema encontrado: NINGUNO

Reclamación de servicio

ACTIVIDADES REALIZADAS

ACTIVIDADES MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Inspección general, desensamble y ensamble, limpieza, lubricación, verificación de temperatura, verificación de R.P.M
Comprobación de uniones roscadas, verificación de inserción de acumulador, prueba de funcionamiento, carga y descarga acumuladores.
Equipo funcionando adecuadamente después de las pruebas realizadas.
Se enlistan las claves que no tienen número de serie y recibieron mantenimiento preventivo:
02-TE 735, 02-GA678, 01- GA679, 02-GA675, 01-JP102, 01-GB243, 01-JK442, 01- GA672207, 01-GA031R, GB645R NS1270.



EQUIPOS						REFACCIONES ACCESORIOS		
voltaje	Software	Horas WTC	Serie	Modelo	Descripción	Cant.	Clave	Descripción
N/A	N/A	1	2986	GA330	ACCULAN 4 PERFORADORA/FRESADORA	-	N/A	N/A
N/A	N/A	1	807	GB670R	ACCULAN 4 CABEZA PORTA-FRESA HARRIS	-	N/A	N/A
N/A	N/A	1	60433	GA676	ACCULAN ACUMULADOR NIMH	-	N/A	N/A
N/A	N/A	1	60435	GA676	ACCULAN ACUMULADOR NIMH	-	N/A	N/A
N/A	N/A	1	60437	GA676	ACCULAN ACUMULADOR NIMH	-	N/A	N/A
N/A	N/A	1	60439	GA676	ACCULAN ACUMULADOR NIMH	-	N/A	N/A
N/A	N/A	1	60441	GA676	ACCULAN ACUMULADOR NIMH	-	N/A	N/A
N/A	N/A	1	60442	GA676	ACCULAN ACUMULADOR NIMH	-	N/A	N/A
N/A	N/A	1	6097	GA320	ACCULAN 4 CARGADOR	-	N/A	N/A
N/A	N/A	1	6098	GA320	ACCULAN 4 CARGADOR	-	N/A	N/A
N/A	N/A	1	3037	GA331	ACCULAN 4 SIERRA OSCILANTE	-	N/A	N/A
N/A	N/A	1	2530	GB641R	ACCULAN 4 CABEZA P. ALAM. KIRSCHNER UNIV	-	N/A	N/A
N/A	N/A	1	2363	GB621R	ACCULAN 4 CABEZA P. BROCA MAND. 3 MORD. GRD	-	N/A	N/A
N/A	N/A	1	714	GB665R	ACCULAN 4 CAB. PORTA-BROCA HUDSON/ZIMMER	-	N/A	N/A
N/A	N/A	1	1320	GB669R	ACCULAN 4 CAB. PORTA-FRESA HUDSON/ZIMMER	-	N/A	N/A
N/A	N/A	1	537	GB657R	ACCULAN 4 CAB. P.-BROCA INTRAMED. AO-GR.	-	N/A	N/A

TIEMPOS DEL SERVICIO

Hora de Llegada: 8AM Tiempo de Espera: CERO Tiempo de Viaje: N/A Nombre del Call Center: N/A
Hora de Salida: 14 HRS Tiempo Mano Obra: 1 HR Tiempo de llamada: N/A Call Center (Hora de llamada): N/A

OBSERVACIONES NINGUNA
NINGUNA

Disposición Final

☒ Aprobado
☐ No Aprobado Motivo: N/A
☐ Otros N/A

Servicio Técnico

Nombre: Resendiz Hernández Roberto
Fecha Cierre: 06 /12/ 2024
Firma: Roberto Resendiz

Firma de Conformidad

Nombre: ERIKA N. SPANUEZ
Cargo: EJP
Fecha: 6/12/2024
Firma: E. SPANUEZ

Ing. Javier Zamora Villalobos
Jefe de Conservación
Hospital General Regional No. 1
Mat. 99020041
IMSS

DIRECCIÓN:
Centro de Servicio: Km 3.5 Carr.
Santiago Mexicalzingo Col. Libertad
C.P. 52500 Municipio Santa Cruz
Atlixpan Estado

Oficina central: Av. Revolución
756, Pisos 6 y 7, Col. Nonoalco,
Benito Juárez, C.P. 03700 Cd. Méx.

ATENCIÓN SERVICIO TECNICO (PLANTA):
serviciotecnico.mx@bbaun.com

Tel. Centro de Servicio: 713 13 15712
Tel. oficina: 55 5089 7800

+52 55 4688 8662 V= Vale, K= Refacción de Kit, P= Prestamo de un 3°