



GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Antonio Dovali Jaime No. 70, Torre B, Piso 4, Col. Santa Fe
Del. Álvaro Obregón, C.P. 01210 CDMX
Atención a Clientes Servicio 800 2000 111

Atención a Clientes Servicio
Tel. 800 2000 111
Correo: imss@gehealthcare.com

No. de folio

No. de caso

No. de WO

Hoja de servicio
MAM1365.11

15300820

WO-16760864

Dependencia:	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Interno:	835
OOAD / UMAE	BAJA CALIFORNIA	Equipo:	MONITOR DE SIGNOS VITALES
Unidad Médica:	HGR No. 1	Modelo:	CARESCAPE B650
Localidad:	TIJUANA	Serie:	SK416381225HA
		SID GE:	SK416381225HA
		Serie GE:	SK416381225HA

Periodo de servicio				
Tipo de Trabajo	Fecha de Inicio		Fecha Final	
	Día	Hora	Día	Hora
Monitoreo del sistema	13-jun-25	11:00	13-jun-25	11:30
Fin del servicio: 13 de junio de 2025				
DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL SERVICIO				

Se encuentra daño en cable troncal de saturación y ECG, así como el oxímetro y latiguillos, sensor de temperatura y grazalet PANI

Servicio realizado de acuerdo a documento:

**EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO
FUNCIONANDO AL 100%**

Observaciones

En espera de refacciones para dar solución

Fue necesario y se otorgó asesoría técnica: No

Reprogramación del Servicio:

No Aplica

Condiciones en que se deja el equipo:

PARCIALMENTE FUNCIONANDO

Kit y refacciones utilizadas en el servicio		
Cant.	# Parte / Catálogo	No. Orden / No. de GON

Sello de Unidad
**CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.**

Sello Clave Presupuestal
**Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No. 1**

Firmas de Aceptación y Visto Bueno:

Miguel Arenas Moreno

Nombre completo

Nombre completo

Cargo

Matrícula

Ingeniero de Servicio

Jefe de Área / Usuario Responsable

Carlos Oswaldo Ramirez González

Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1



Mat. 99024980

Matrícula

Jefe de conservación

Nuestro compromiso es su satisfacción total. Si necesita contactar a GE Healthcare / GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V., por cualquier otro motivo que no sea una llamada de servicio y los canales normales de comunicación no le contestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web: <http://ecso.gehealthcare.com/>