

|                       |                                      |                 |                                |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| <b>Dependencia:</b>   | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | <b>Interno:</b> |                                |
| <b>OOAD / UMAE</b>    | BAJA CALIFORNIA                      | <b>Equipo:</b>  | ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD |
| <b>Unidad Médica:</b> | HGR No. 1                            | <b>Modelo:</b>  | CARESTATION 750                |
| <b>Localidad:</b>     | TIJUANA                              | <b>Serie:</b>   | SQS24340064MA                  |
|                       |                                      | <b>SID GE:</b>  | SQS24340064MA                  |

| Periodo de servicio      |                      |       |             |       |
|--------------------------|----------------------|-------|-------------|-------|
| Tipo de Trabajo          | Fecha de Inicio      |       | Fecha Final |       |
|                          | Día                  | Hora  | Día         | Hora  |
| Monitoreo del sistema    | 18-ago-25            | 10:30 | 18-ago-25   | 12:30 |
|                          |                      |       |             |       |
|                          |                      |       |             |       |
|                          |                      |       |             |       |
| <b>Fin del servicio:</b> | 18 de agosto de 2025 |       |             |       |

| SERVICIO          |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Tipo de Servicio: | MC (Mantenimiento Correctivo) |
| Tipo de Trabajo:  | GARANTIA                      |
| Contrato No.      |                               |
| GON               |                               |

| SINTOMA                                     |  |
|---------------------------------------------|--|
| MANTENIMIENTO CORRECTIVO                    |  |
| Alarma Ajuste Flujo de O2, Verifique agente |  |

| HERRAMIENTA UTILIZADA (CALIBRABLE) |       |             |
|------------------------------------|-------|-------------|
| Calibración siguiente              | Serie | Herramienta |
|                                    |       |             |
|                                    |       |             |
|                                    |       |             |
|                                    |       | No Aplica   |

**DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL SERVICIO**

Se realiza diagnóstico de equipo detectando fallo en tarjeta Mixer, se hace solicitud de esta para dar solución a la falla

|                                                                                              |                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Servicio realizado de acuerdo a documento:                                                   | 2108494-001                            |
| <b>EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO</b> |                                        |
| <b>FUNCIONANDO AL 100%</b>                                                                   | No <input checked="" type="checkbox"/> |

|                                                                                     |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Observaciones</b>                                                                |                                        |
| En espera de llegada de refacción                                                   |                                        |
|  |                                        |
| Fue necesario y se otorgó asesoría técnica:                                         | No <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Reprogramación del Servicio:</b>                                                 |                                        |
| No Aplica                                                                           |                                        |

|                                                    |                           |                                 |
|----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| <b>Condiciones en que se deja el equipo:</b>       |                           | <b>PARCIALMENTE FUNCIONANDO</b> |
| <b>Kit y refacciones utilizadas en el servicio</b> |                           |                                 |
| <b>Cant.</b>                                       | <b># Parte / Catálogo</b> | <b>Descripción</b>              |
|                                                    |                           | No Aplica                       |
|                                                    |                           |                                 |
|                                                    |                           |                                 |
|                                                    |                           |                                 |
|                                                    |                           |                                 |

|                 |                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------|
| Sello de Unidad | Clave Presupuestal<br>0205 0214 2902<br>H.G.R. No.1 |
|-----------------|-----------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Firmas de Aceptación y Visto Bueno:</b>                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |
| <p>Miguel Arenas Moreno</p> <p>Nombre completo</p> <p></p> <p>Ingeniero de Servicio</p> | <p>Dra. Wendy Lizbeth Valdez Mondaca</p> <p>Cargo</p> <p>CP 6833095 ESP 9736400</p> <p>MAT 98260566</p> <p>Anestesiologo</p> <p>Jefe de Área / Usuario Responsable</p> | <p>Carlos Oswaldo Ramirez González</p> <p>Nombre completo</p> <p>Subjefe de Conservación</p> <p>H.G.R. No. 1</p> <p>IMSS Mat 99074980</p> <p>Matricula</p> <p>Jefe de conservación</p> |