

GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Antonio Dovall Jalme No. 70, Torre B, Piso 4, Col. Santa Fe
Del. Álvaro Obregón, C.P. 01210 CDMX
Atención a Clientes Servicio 800 2000 111

Atención a Clientes Servicio
Tel. 800 2000 111
Correo: imss@gehealthcare.com

No. de folio

No. de caso

No. de WO

Hoja de servicio

MAM2785.11

15838265

WO-17333694

Dependencia:	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Interno:	833
OOAD / UMAE	BAJA CALIFORNIA	Equipo:	MONITOR DE SIGNOS VITALES
Unidad Médica:	HGR No. 1	Modelo:	CARESCAPE B650
Localidad:	TIJUANA	Serie:	SK416381236HA
		SID GE:	SK416381236HA

Periodo de servicio				
Tipo de Trabajo	Fecha de Inicio		Fecha Final	
	Día	Hora	Día	Hora
Reparacion	27-ago-25	11:00	27-ago-25	13:00
Fin del servicio: 27 de agosto de 2025				

DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL SERVICIO

Se encuentra equipo con daño severo en pantalla. Se realiza reemplazo de pantalla touch así como LCD ya que estaban estrellados, también se aprecia daño en fuente, se reemplaza, solucionando la falla

Servicio realizado de acuerdo a documento: 2081903-001

EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO

FUNCIONANDO AL 100%

Observaciones

EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO

Fue necesario y se otorgó asesoría técnica: No

Reprogramación del Servicio:

No Aplica

Condiciones en que se deja el equipo:

FUNCIONANDO

Kit y refacciones utilizadas en el servicio

Cant.	# Parte / Catálogo	Descripción	No. Orden / No. de GON
1	M1168230-H	DC/DC Board	
1	2107467-001	ENCODER	
1	2107470-001	TOUCHSCREEN	
1	2073131-001	LCD DISPLAY	

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

Miguel Arenas Moreno

Nombre completo

Ingeniero de Servicio

Nombre completo

Dr. Rogelio Marroquín Romero

Jefe de Anestesiología

IMSS Hospital General Regional

No. 1

Matrícula

Jefe de Área / Usuario Responsable

Nombre completo

Carlos Oswaldo Ramírez González


Subjefe de Conservación

H.G.R. No. 1

Matrícula 99024980

Jefe de conservación

Nuestro compromiso es su satisfacción total. Si necesita contactar a GE Healthcare / GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V., por cualquier otro motivo que no sea una llamada de servicio y los canales normales de comunicación no le contestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web; <http://ecso.gehealthcare.com/>



GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Antonio Dovall Jaime No. 70, Torre B, Piso 4, Col. Santa Fe
Del. Alvaro Obregón, C.P. 01210 CDMX

Atención a Clientes Servicio
Tel. 800 2000 111
Correo: imss@gehealthcare.com

Dependencia:	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OOAD / UMAE	BAJA CALIFORNIA
Unidad Médica:	HGR No. 1
Localidad:	TIJUANA

Reporte fotográfico
No. de Orden MAM2783.11
No. de caso 15838265
No. de WO WO-17333694
27 AGO 2025
No. Contrato 050GYR019N09125-011-00

SID GE:	SK416381236HA
Equipo:	MONITOR DE SIGNOS VITALES
Modelo:	CARESCAPE B650
Serie:	SK416381236HA

AN
TER
SV
IC
IO



D
U
R
A
N
T
E
L



D
E
S
P
E
R
E
S
I
C
I
O



Equipo/Modelo: Monitor de Signos Vitales/Carescape B650
Mon. Serie/SID: SK416381236HA
Mantenimiento realizado por:
Nombre: Miguel Arenas Moreno
Fecha: 27/08/2025
Firma: [Signature]
Fecha del próximo mantenimiento:
Etiqueta de Mantenimiento

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

Miguel Arenas Moreno
Nombre completo

Ingeniero de Servicio

Observaciones

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No. 1

Firmas y sello de Conformidad

Nombre completo
Dr. Rogelio Marroquín Romero
Jefe de Anestesiología
Mat. 1532416
Hospital General Regional
No. 1
Matrícula

Jefe de Área Usuario Responsable

Nombre completo
Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
Matrícula 99024980
Jefe de conservación

Nuestro compromiso es su satisfacción total. Si necesita contactar a GE Healthcare / GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V., por cualquier otro motivo que no sea una llamada de servicio y los canales normales de comunicación no le contestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web;

<http://ecso.gehealthcare.com/>