

GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Antonio Dovall Jaime No. 70, Torre B, Piso 4, Col. Santa Fe
Del. Álvaro Obregón, C.P. 01210 CDMX
Atención a Clientes Servicio 800 2000 111

Atención a Clientes Servicio
Tel. 800 2000 111
Correo: imss@gehealthcare.com

No. de folio

No. de caso

No. de WO

Hoja de servicio
MAM195.12

15889388

WO-17386278

Dependencia:	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Interno:	733
OAD / UMAE	BAJA CALIFORNIA	Equipo:	MONITOR DE SIGNOS VITALES
Unidad Médica:	HGR No. 1	Modelo:	CARESCAPE B450
Localidad:	TIJUANA	Serie:	SN720290026HA
		SID GE:	SN720290026HA

Periodo de servicio				
Tipo de Trabajo	Fecha de Inicio		Fecha Final	
	Día	Hora	Día	Hora
Reparacion	01-sep-25	12:00	01-sep-25	14:00
Fin del servicio:	1 de septiembre de 2025			

DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL SERVICIO

Se realiza reemplazo de pantalla touch solucionando la falla. Calibracion y pruebas de funcionalidad de acuerdo a manual de servicio

Servicio realizado de acuerdo a documento:

5817395-03

**EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO
FUNCIONANDO AL 100%**

Observaciones

SERVICIO

Tipo de Servicio: MC (Mantenimiento Correctivo)
Tipo de Trabajo: CONTRATO
Contrato No. 050GYR019N09125-011-00
GON 4927658

SINTOMA

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

El táctil presenta falla en la pantalla.

HERRAMIENTA UTILIZADA (CALIBRABLE)

Calibración siguiente	Serie	Herramienta
03/10/2025	5989068	ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO

01 SEP 2025

Fue necesario y se otorgó asesoría técnica: No

Reprogramación del Servicio:

No Aplica

Condiciones en que se deja el equipo:

Kit y refacciones utilizadas en el servicio

FUNCIONANDO

ant.	# Parte / Catálogo	Descripción	No. Orden / No. de GON
1	2093742-001	Pantalla táctil	

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

Sello Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

Firmas de Aceptación y Visto Bueno:

Miguel Arenas Moreno

Nombre completo

Ingeniero de Servicio

Nombre completo
EJP. Cecilia Ines

Cargo

Matrícula


Jefe de Área / Usuario Responsable

Nombre completo

Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
Mat. 99024980

Jefe de conservación

uestro compromiso es su satisfacción total. Si necesita contactar a GE Healthcare / GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V., por cualquier otro motivo que no sea una llamada de servicio y los canales normales de comunicación no le contestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web; <http://ecso.gehealthcare.com/>



GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Antonio Ovalle López No. 10, Torre B, Piso 4 Col. Santa Fe
Del Alvaro Obregón, C.P. 01210 CDMX

Atención al Cliente servicio
Tel: 800 2902111
Código de barras: 00000000000000000000000000000000

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

Reporte fotográfico

No. De Orden **MAM195.12**
No. de caso **15889388**
No. de WO **WO:17386278**

No. Contrato **0506YR019N09125-011-00**

SID GE: **SNT20290026HA**
Equipo: **MONITOR DE SIGNOS VITALES**
Modelo: **CASCADE B450**
Serie: **SNT20290026HA**

Dependencia: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OOAD / UMAE: BAJA CALIFORNIA
Unidad Médica: HGR No. 1
Localidad: TIJUANA

A
N
T
E
R
S
V
I
D
C
E
I
L
O



D
U
R
A
N
T
E
E
L



D
E
S
P
U
R
É
V
I
C
I
O
L



Clave Presupuestal
0205-0214 2902
H.G.R. No.1

Observaciones

Firmas y sello de Conformidad

Miguel Arenas Moreno
Nombre completo

Ingeniero de Servicio

EJP. Cecylia Ines
Orduña López: Mat: 990227

Cargo
Matrícula

Jefe de Área / Usuario Responsable

Nombre completo

Carlos Oswaldo Ramirez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat: 99024980

Jefe de conservación

Nuestro compromiso es su satisfacción total. Si necesita contactar a GE Healthcare / GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V., por cualquier otro motivo que no sea una llamada de servicio y los canales normales de comunicación no le contestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web:
<http://ecso.gehealthcare.com/>