

Razon Social:	HGR No 1	SID:	STF24401169SA
Ciudad / Localidad:	TIJUANA	Cons.	
OOAD/UMAE		Equipo:	MONITOR DE SIGNOS VITALES
Dependencia:	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Modelo:	CARESCAPE B650
Dirección:		Serie:	STF24401169SA
Teléfono:			

Periodo de servicio				
Tipo de Trabajo	Fecha de Inicio		Fecha Final	
	Día	Hora	Día	Hora
Reparacion	05-sep-25	14:00	05-sep-25	15:00
Fin del servicio:	5 de septiembre de 2025			
DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL SERVICIO				
Se realiza reemplazo de bomba PANI dando solución a la falla, se entrega brazaletes y manguito para conexión				

SERVICIO		
Tipo de Servicio:	MC (Mantenimiento Correctivo)	
Tipo de Trabajo:	GARANTÍA	
Contrato No.		
SINTOMA		
MANTENIMIENTO CORRECTIVO		
NO MIDE PANI		
HERRAMIENTA UTILIZADA (CALIBRABLE)		
Calibración siguiente	Serie	Herramienta
		NO APLICA

Servicio realizado de acuerdo a documento: 2062973-004

EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO

SI ✓
SI ✓

FUNCIONANDO AL 100%

Observaciones

EQUIPO UBICADO ANTERIORMENTE EN HGS 6 TECATE

RECEBIDO
05 SEP 2025

CONSERVACIÓN

HGR No. 1

Reprogramación del Servicio:

m/a

Condiciones en que se deja el equipo:

Kit y refacciones utilizadas en el servicio

FUNCIONANDO

Cant.	# Parte / Catálogo	Descripción	No. Orden / No. de GON
1	2031069-043	PDM NBP ASSM W/MFLD HOSE ROHS	
1	DUR-A2-2A-L-5S	DURA-CUF, ADULT LONG	
1	2058203-002	CARE HOSE ADULT/PED	

Clave Presupuestal

0205 0214 2902

H.G.R. No.1

Sello Clave Presupuestal

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

Firmas de Aceptación y Visto Bueno:

Miguel Arenas
Nombre completo

Nombre completo

Nombre completo

Ingeniero de Servicio


Dr. Rogelio Marroquin
Jefe de Anestesiología
Matr. Médica 153241
Hospital General Regional
No. 1
IMSS

Jefe de Área / Usuario Responsable

Ing. Octavio Castillo González
Subjefe de conservación
Matr. Médica 98020432
IMSS

Jefe de conservación

Nuestro compromiso es su satisfacción total. Si necesita contactar a GE Healthcare / GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V., por cualquier otro motivo que no sea una llamada de servicio y los canales normales de comunicación no le contestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web;
<http://ecso.gehealthcare.com/>



GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Antonio Dovall Jaime No. 70, Torre B, Piso 4, Col. Santa Fe
Del Alvaro Obregón, C.P. 01210 CDMX
Atención a Clientes Servicio 800 2000 111

Atención a Clientes Servicio
Tel. 800 2000 111
Correo: imss@gehealthcare.com

No. de folio

No. de caso

No. de WO

Hoja de servicio

MAM595.12

15902118

WO-17399158

Dependencia:	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Interno:	833
OOAD / UMAE	BAJA CALIFORNIA	Equipo:	MONITOR DE SIGNOS VITALES
Unidad Médica:	HGR No. 1	Modelo:	CARESCAPE B650
Localidad:	TIJUANA	Serie:	SK416381236HA
		SID GE:	SK416381236HA

Periodo de servicio				
Tipo de Trabajo	Fecha de Inicio		Fecha Final	
	Día	Hora	Día	Hora
Reparacion	05-sep-25	12:00	05-sep-25	14:00
Fin del servicio: 5 de septiembre de 2025				

DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL SERVICIO

Se realiza reemplazo de bomba PANI, solucionanod la falla; se entrega brazaete y manguito para coneccion

Servicio realizado de acuerdo a documento:

5817395-03

EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO
FUNCIONANDO AL 100%

Observaciones

RECEBIDO
05 SEP 2025

EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO

CONSERVACIÓN

Fue necesario y se otorgó asesoría técnica:

No

Reprogramación del Servicio:

No Aplica

Condiciones en que se deja el equipo:

Kit y refacciones utilizadas en el servicio

Cant.	# Parte / Catálogo	Descripción	No. Orden / No. de GON
1	2031069-043	PDM NBP ASSM W/MFLD HOSE ROHS	
1	M1133993	PDM Docking Mechanism, B650	
1	2058203-002	CARE HOSE ADULT/PED	
1	DUR-A2-2A-L-5S	DURA-CUF, 23 - 33 CM	

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

Firmas de Aceptación y Visto Bueno:

Miguel Arenas Moreno

Nombre completo

Nombre completo

Dr. Rogelio Marroquin Romero

Jefe de Anestesiología
Mat. 11532416
Hospital General Regional
Matrícula No. 1

Jefe de Área / Usuario Responsable


Ing. Octavio Castillo González

Subjefe de Conservación

Matrícula 98020432

Jefe de conservación

Nuestro compromiso es su satisfacción total. Si necesita contactar a GE Healthcare / GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V., por cualquier otro motivo que no sea una llamada de servicio y los canales normales de comunicación no le contestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web; <http://ecso.gehealthcare.com/>



GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Antonio Payall Jaime No. 70, Torre B, Piso 4, Col. Santa Fe
Del Amado Guerrero, C.P. 01210 CDMX
Atención al Cliente Servicio
Tel: 800 2000 111
Correo: imss@gehealthcare.com

Reporte fotográfico
MAM595.12

No. De Orden

No. de caso

No. de WO

15902118

WO-17399158

No. Contrato 050GYR019N09125-011-00

SID GE: SK416381236HA

Equipo: MONITOR DE SIGNOS VITALES

Modelo: CARESCAPE B650

Serie: SK416381236HA

Dependencia: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

OOAD / UMAE: BAJA CALIFORNIA

Unidad Médica: HGR No. 1

Localidad: TIJUANA

A
N
T
E
R
S
I
D
E
I
L
O



D
U
R
A
N
T
E
E
L



D
E
S
P
U
R
É
V
I
C
D
I
O
L



Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

Observaciones

Miguel Arenas Moreno
Nombre completo

Ingeniero de Servicio

Firmas y sello de Conformidad

Nombre completo

Dr. Rogelio Marroquin Romero
Jefe de Anestesiología
Mat. 11532416
Hospital General Regional
Matricula No. 1

Jefe de Área / Usuario Responsable

Ing. Octavio Castillo González

Subjefe de Conservación

Matricula 98020432

Matricula
Jefe de Conservación

Nuestro compromiso es su satisfacción total. Si necesita contactar a GE Healthcare / GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V., por cualquier otro motivo que no sea una llamada de servicio y los canales normales de comunicación no le contestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web;
<http://ecso.gehealthcare.com/>