



FEHLMEX S.A. de C.V.

Tel: 55 5133 7200

R.F.C. FEH 781106 F99

IMSS

ORDEN DE SERVICIO

e-mail: servicio@fehlmex.mx
garantiaspm@fehlmex.mx

No. DE ORDEN:

T-4

16284

No. DE SOLICITUD:

FEHLMEX

4-2

PREVENTIVO: ☒
PEM: ☒
GARANTÍA: ☒
CAPACITACIÓN: ☐
REVISIÓN: ☐
CORRECTIVO: ☐
HORAS DE SERVICIO:
ENTRADA: SALIDA:

CLIENTE:	HGR 1 Tijuana	TIJUANA	BAJA CALIFORNIA
DIRECCIÓN:	Calle Canadá, No.16801 Colonia Río Tijuana 3era etapa C.P.22226, Municipio Tijuana, Baja California		
MODELO:	FEHLED 370M	SERIE:	MB-21935
RESPONSABLE:		DEPARTAMENTO:	
		FECHA:	08/04/2025
		TELÉFONO:	
		E-MAIL:	

FALLA REPORTADA: MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FALLA ENCONTRADA: Mantenimiento Preventivo

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:	REFACCIONES UTILIZADAS	
	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
☒ LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN EN GENERAL INTERNA Y EXTERNA	01	Lysol
☒ REVISIÓN DE SECCIÓN DE LEDS	01	Afijetado
☒ REVISIÓN Y AJUSTE DEL CONTROL DE INTENSIDAD	01	Tornillos grandes
☒ REVISIÓN DE FUENTES DE VOLTAJE		
☒ REVISIÓN DE INTEGRIDAD FÍSICA Y FUNCIONAL DE CABLES		
☒ LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRÓNICA Y REVISIÓN DE SALIDA DE VC		
☒ VERIFICACIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL		

CONCLUSIÓN: Equipo funcionando correctamente

OBSERVACIONES:

Ing. Kella Santos NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO	Dike Zulera Castro Vo. Bo. USUARIO
---	---------------------------------------

AV. INDUSTRIA No. 244-A COL. MOCTEZUMA 2a. SECC C.P. 15530 MEXICO, CDMX

ORIGINAL

FR-PR-1906

Carlos Osvaldo Ramirez Gonzalez

Subjefe de Conservación

H.G.R. No. 1

MA 00024980

NOMBRE Y FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE