

FEHLMEX S.A. de C.V.

Tel: 55 5133 7200

R.F.C. FEH 781106 F99

IMSS

T-4

No. DE ORDEN:

ORDEN DE SERVICIO

e-mail: servicio@fehlmex.mx
garantiaspm@fehlmex.mx

No. DE SOLICITUD:

FEHLMEX

42

16286

PREVENTIVO: ☒
PEM: ☒
GARANTÍA: ☐
CAPACITACIÓN: ☐
REVISIÓN: ☐
CORRECTIVO: ☐
HORAS DE SERVICIO:
ENTRADA: SALIDA:

CLIENTE:	HGR 1 Tijuana	TIJUANA	BAJA CALIFORNIA
DIRECCIÓN:	Calle Canadá, No.16801 Colonia Rio Tijuana 3era etapa C.P.22226, Municipio Tijuana, Baja California		
MODELO:	FEHLED 370M	SERIE:	MB-21937
RESPONSABLE:		DEPARTAMENTO:	
		TELÉFONO:	08/04/2025
		E-MAIL:	

FALLA REPORTADA:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
FALLA ENCONTRADA:	Mantenimiento Preventivo

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:
☒ LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN EN GENERAL INTERNA Y EXTERNA
☒ REVISIÓN DE SECCIÓN DE LEDS
☒ REVISIÓN Y AJUSTE DEL CONTROL DE INTENSIDAD
☒ REVISIÓN DE FUENTES DE VOLTAJE
☒ REVISIÓN DE INTEGRIDAD FÍSICA Y FUNCIONAL DE CABLES
☒ LIMPIEZA Y ENGRASADO DE PIEZAS MÓVILES
☒ LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRÓNICA Y REVISIÓN DE SALIDA DE VC
☒ VERIFICACIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL

CONCLUSIÓN:
Equipo funcionando correctamente.

OBSERVACIONES:

Ing. Iveth Hernandez
NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO

Dr. Rodrigo Marroquin
NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

AV. INDUSTRIA No. 244-A COL. MOCTEZUMA 2a. SECC C.P. 15530 MEXICO, CDMX

REFACCIONES UTILIZADAS	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
01	Luzal
01	Afegado
01	...



Carlos Osvaldo Ramirez Gonzalez
SUBJE DE CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

NOMBRE Y FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

ORIGINAL

FR-PR-1906