

CASONATO STEELCO SPA S.A. DE C.V.

Dante #36 - Int 1101, Col. Anzures, Alcaldía- Miguel Hidalgo, CDMX, C.P. 11590.

Oficina: 55 72 58 40 93

PARA LEVANTAR UN REPORTE: e.diaz@steelcogroup.com

RFC: CSS140915C58

Móvil: 55 71 19 05 02



CASONATO STEELCO SPA S.A. DE C.V.

FOLIO: **Nº 2305**

REPORTE DE SERVICIO

SOLICITUD No.		UNIDAD MÉDICA:	HGR No 1
NOMBRE DEL ENCARGADO:		DIRECCIÓN:	CANADA 16801, RIOTIVANA TIJUANA B.C.
CARGO:			
TEL. DE CONTACTO:			
CORREO:			

EQUIPO / TIPO DE MAQUINA	DESCRIPCIÓN
ESTERILIZADOR.	☐ Instalación ☐ Arranque ☐ Capacitación ☐ Otro
☒ Cubierto ☐ Fuera	☐ Mantenimiento Preventivo ☒ Mantenimiento Correctivo ☐ Modificación ☐ Otro

CÓDIGO DE LA MAQUINA / MODELO	NÚMERO DE SERIE:	13241
VS 3/1	NÚMERO DE CICLOS:	

FALLA REPORTADA / No. DE ALARMA:

N/O REALIZA VACIO TARDA MUCHO TIEMPO.

FALLA ENCONTRADA:

BOMBA DE VACIO DANADA.

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:

SE REVISAS EQUIPO ENCONTRANDO BOMBA DE VACIO DANADA SE CAMBIA SE REALIZAN PRUEBAS.
SE RETIRA BOMBA PARA REPARACION.

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
HGR. No.1

CONCLUSIÓN:

EL EQUIPO QUE DA OPERATIVOAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO AL 100%.

PIEZA DE SUSTITUTO		SELLO DE LA INSTITUCIÓN
CANTIDAD / No. PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
1	BAMBA DE VACIO	
	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	
	RECIBIDO	
	20 JUN 2025	
	CONSERVACIÓN	
	HGR No. 1	

OBSERVACIONES

INGENIERO DE SERVICIO STEELCO	LUGAR	CLIENTE
OSCAR AVILA	TIJUANA.	Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez
	Baja California.	Subjefe de Conservación
		H.G.R. No. 1
		Mat. 99024980
DISTRIBUIDOR (EN CASO DE QUE APLIQUE) / OTRO	FECHA	ÁREA USUARIA
	20 JUN 10/25	