

RESPONSABLE:	Servicio Técnico	CÓDIGO:	FO-ST-01
TIPO:	Formato	VERSIÓN:	0
CREACIÓN:	31/08/2021	ACTUALIZACIÓN:	
VIGENCIA:	3 años	PÁGINA:	

Servicio realizado por:				Sucursal				Folio							
Jose Luis Tamayo				Guadalajara		Villahermosa		No. 2916							
				Culiacan		CD-MEX									
Tipo de servicio				Condiciones del equipo				Equipo							
Instalación		Preventivo		Correctivo		Comodato		Renta		Por cobrar		Contrato de Servicio		Mesa Quirurgica Univ.	
Otro				Garantía		Otro								Marca	
Datos del Cliente				LA-50-6yr-050GYR040-T-4-2024				ALVO				Modelo			
Hospital General Regional I Tijuana B.C.				Ubicación del equipo: Qx3				500000910799				Núm de Serie			
Falla que se Reporta								Actividades de Servicio							
Mantenimiento Preventivo								Fecha		Hora de inicio		Hora de término			
								26/Nov/25							
Solución															
-Se realiza Servicio preventivo de acuerdo a especificaciones															
-se le realizan pruebas de funcionamiento en sus															
diferentes posiciones y controles															
Inspeccion General															
-control alambriado con cinta aislante funcionando															
Refacciones Utilizadas															
Catálogo				Descripción								Cantidad			
				INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL											
				RECEIVED											
				26 NOV 2025											
				CONSERVACIÓN											
				HGR No. 1											
Nombre y Firma								Sello de Clientes y Fecha							
Persona que realizó el servicio				Usuario											
Luis Tamayo				B. F. 94.000000											
Área Biomédica				Área de Conservación											
Comentarios y sugerencias				Carlos Oswaldo Ramirez González											
				Subjefe de Conservación											
Equipo funcionando				H.G.R. No. 1											
				Mat. 99024980											