

CASONATO STEELCO SPA S.A. DE C.V.

Dante #36 - Int 1101, Col. Anzures, Alcaldía- Miguel Hidalgo, CDMX, C.P. 11590.
Oficina: 55 72 58 40 93
PARA LEVANTAR UN REPORTE: e.diaz@steelcogroup.com

RFC: CSS140915C58

Móvil: 55 71 19 05 02



CASONATO STEELCO SPA S.A. DE C.V.

FOLIO: **Nº 2977**

REPORTE DE SERVICIO

SOLICITUD No.	0506YR019N07125-003-00	UNIDAD MÉDICA:	H.G.R. No. 1
NOMBRE DEL ENCARGADO:		DIRECCIÓN:	CANADA 16801, RIO TIJUANA
CARGO:			
TEL. DE CONTACTO:			
CORREO:			TIJUANA B.C.

EQUIPO / TIPO DE MAQUINA	DESCRIPCIÓN
ESTERILIZADORA	☐ Instalación ☐ Arranque ☐ Capacitación ☐ Otro
GARANTÍA: ☒ Cubierto ☐ Fuera	☐ Mantenimiento Preventivo ☒ Mantenimiento Correctivo ☐ Modificación ☐ Otro

CÓDIGO DE LA MAQUINA / MODELO	NÚMERO DE SERIE:
VS 3/2	13242
	NÚMERO DE CICLOS:

FALLA REPORTADA / No. DE ALARMA:

FUGA EN TANQUE ECO

FALLA ENCONTRADA:

FUGA EN TANQUE ECO

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:

SE REVISÓ EQUIPO CON FUGA EN TANQUE ECO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

RECIBIDO 12 SEP 2025

SE REALIZAN PRUEBAS LAS CUBRES SON CORRECTAS

CONSERVACIÓN HGR No. 1

CONCLUSIÓN:

EL EQUIPO QUEDA OPERATIVO APTO PARA CUMPLIR EL TRABAJO PARA EL QUE FUE DISEÑADO AL 100%.

PIEZA DE SUSTITUTO		SELLO DE LA INSTITUCIÓN
CANTIDAD / No. PIEZAS	DESCRIPCIÓN	CONSERVACIÓN H.G.R. No. 1 TIJUANA, B.C.
1	TANQUE ECO	
2	EMPAQUES DE PUERTA I 030601200	
2	SWITCH O.B I 20984	
4	CLAMPS I 02143	
4	COLECTORES RAPIDOS 4AM I 10240	

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

OBSERVACIONES

LUGAR NOTACIÓN

INGENIERO DE SERVICIO STEELCO NOMBRE Y FIRMA	LUGAR TIJUANA B.C.	CLIENTE Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez Subjefe de Conservación H.G.R. No. 1 IMSS Mat 99024980 NOMBRE Y FIRMA
DISTRIBUIDOR (EN CASO DE QUE APLIQUE) / OTRO NOMBRE Y FIRMA	FECHA 12/SEPTIEMBRE/25	AREA USUARIA Josefina Arenas Milán Jefe de Producción Mat. 11550376 NOMBRE Y FIRMA