

CLIENTE

Unidad Hospitalaria:

Equipo: **DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO**

Marca: **SCHILLER**

Modelo: **DEFIGARD HD-7**

IMSS HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 1, TIJUANA

Serie: **130980002429**

Inventario:

Ubicación: **Cirugia Ambulatoria**

☐ Mantenimiento Correctivo ☒ Mantenimiento Preventivo ☒ Instalación ☐ Desinstalación ☐ Garantía ☐ Otro:

SERVICIO REALIZADO

**PRIMER SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
REALIZADO POR INGENIERO ESPECIALIZADO**

VERIFICACIÓN DEL ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.

- ☒ PERILLAS DE SELECCIÓN.
- ☒ PANEL DE CONTROL.
- ☒ PALETAS, CONECTOR Y CABLE.
- ☒ DISPLAY.
- ☒ INTERRUPTOR DE ENCENDIDO.
- ☒ IMPRESORA.
- ☒ CARCASA.
- ☒ CIRCUITO DE DESCARGA INTERNA.
- ☒ SISTEMA DE ALARMAS AUDIBLES Y VISUALES.
- ☒ REVISIÓN DEL MÓDULO DE ECG.
- ☒ VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE LA BATERÍA.
- ☒ LIMPIEZA Y VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE LOS CONSUMIBLES DEL EQUIPO.

LIMPIEZA Y VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS MÓVILES.

- ☒ EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL DEL EQUIPO.
- ☒ VERIFICACIÓN DE LA POTENCIA ENTREGADA POR EL EQUIPO.
- ☒ RUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO.
- ☒ PRUEBA DE DESCARGA SINCRONIZADA UTILIZANDO EQUIPO DE MEDICIÓN PARA PRUEBA DE DESCARGA.
- ☒ REALIZAR 6 DISPAROS CONSECUTIVOS Y VERIFICAR TIEMPO DE CARGA $\leq$ 15 SEG. EN CADA UNO DE ELLOS.
- ☒ SEÑAL DE PRUEBA DE ECG.
- ☒ MEDICIÓN DE CARGA Y FUNCIONAMIENTO DE BATERÍA, INDICACIONES VISUALES DE BATERÍA (CC. BATERÍA DESCARGADA, BATERÍA LLENA).

**INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL**

RECIBO
28 MAY 2024

**CONSERVACIÓN
HGR No. 1**

**CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.**

Equipo funciona: Sí ☒ No ☐

Ingeniero especialista

Usuario y responsable del Servicio

Carlos Oswaldo Ramirez González

Dianna Noemi Cordero Pinos
Nombre y Firma

Nombre y Firma
Recibe de conformidad

Nombre y Firma
Recibe de conformidad

RFC: CMS-100107-GI3