

Orden de servicio

Calzada de Tlalpan 4892, Col. Tlalpan,
CP.14000, Ciudad de México, México.
Tel: (55) 5513 9959

Contrato: 050GYR019N09125-016-00 Folio: 39320

Fecha: 26/09/2025

Nombre de cliente: Instituto Mexicano del Seguro Social			Reporte #: 1254495	
Nombre Institución: HGR No. 1			Cliente #: 250	
Dirección: Calle Canadá 16801 Tijuana, Col. Río Tijuana 3Era Etapa, Tijuana, C.P. 22226				
Tipo de Equipo/Modelo: MyLab Seven			Marca: Esaote	Línea: Ultrasonido
			Sala: Ultrasonido 2	Pedido: RS019-25
			Serie #: 3501	

Tipo de Servicio: Preventivo

Número de servicio: 2

Condiciones de Servicio: Contrato

Ingeniero de Servicio Técnico	Fecha	Horas Trabajo					
		Hora de llegada	Inicio de trabajo	Término de trabajo	Hora de salida	Subtotal de tiempo en sitio	Subtotal de tiempo trabajado
Gerardo Luna Rodríguez	26/09/2025	10:00 am	11:00 am	2:00 pm	3:00 pm	5:00	03:00
Total						05:00	03:00

Horas de viaje					
Ingeniero de Servicio	Fecha	Concepto	Salida	Llegada	Subtotal
Gerardo Luna Rodríguez	26/09/2025	Traslado	4:00 am	10:00 am	6:00
Total					6:00

Actividades:

Antes del servicio:

Equipo en buen estado y funcionando correctamente.

Durante el servicio:

Se realiza servicio preventivo a equipo de acuerdo con rutina de mantenimiento anexa se realiza inspección y/o limpieza interna y externa y pruebas de funcionamiento. Equipo cuenta con los transductores: SL 1543 N.S. 240400683C, AC2541 N.S. 231900716A y SE3123 N.S. 173500463C. Pantalla LCD 19" N.S. DV1727637.

Después del servicio:

El Equipo queda operativamente apto para realizar el trabajo para lo que fue diseñado, operando al 100%.

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

RECIBIDO
26 SEP 2025
CONSERVACIÓN
HGR No. 1

Referencias:

Cantidad	Descripción	# de parte	# de serie	No. Orden de salida Remsa	No. Orden de ingreso IMSS
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Kit de mantenimiento

Cantidad	Kit utilizado	Descripción	# de parte	# de serie
1	Kit MP	Kit MP de Limpieza, toallas, guantes, desinfectante, engrasantes y desengrasantes	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Trabajo Terminado

SI

Observaciones:

- ☐ Cuando las áreas se encuentran en remodelación y por ello los bienes en resguardo.
- ☐ El equipo fue dado de baja.
- ☐ Los bienes no coinciden con los datos indicados en el contrato: marca, modelo, serie y número de inventario.
- ☐ Los equipos se encuentran con reporte de siniestro.
- ☐ Los equipos se encuentran dañados debido a mala operación o vandalismo.
- ☐ Requiere sustitución de refacción.
- ☒ El equipo queda operativamente apto para realizar el trabajo para lo que fue diseñado operando al 100%.
- ☐ Los equipos se encuentran en uso por paciente.
- ☐ Los equipos se encuentran fuera de servicio por falta de consumibles, reactivos o accesorios.
- ☐ No se localiza el equipo en la Unidad Médica.
- ☐ Se encuentran resguardados los bienes.
- ☐ Requieren asesoría técnica y operativa.
- ☒ No requirieron asesoría técnica y operativa.

Firma Remsa

Ing. Gerardo Luna Rodríguez

Nombre

Dra. Alejandra Lucero Martínez Rivera
Médico Radiólogo
Jefatura de Imagenología HGR1
Ced. Exp. 1980592
Mat. 98024465



Ing. Octavio Castillo González
Área de Conservación y mantenimiento
Subjete de Conservación
Matrícula 98020432
Nombre

